



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1701 (12 issues)



B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
X	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-109500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
M	W. & E. WIGELL FRÖ & KONGSLT AB	08-8510-2370	
M	HTE GÅRDEN PRODUKTION AB	031-546850	
2351	KS	ML/KS	
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1			
PLAN 4, ÖVRE GÅRDSNIVÅ			
M	1:50	A-40.1-2041	B
M	1:100		

A-40-1-2041.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013490	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013491	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013492	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013493	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013494	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013495	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013496	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013497	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013498	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013499	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013500	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013501	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1702 (6 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
X	A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-109500
	K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000
	KP	FINJA AB	010-4552000
	E	LINBACK AB	031-216150
	V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440
	M	W. & E. WIGELL FRÖ & KONGSLT AB	08-8510-2370
	M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-568650
2015-11-04 PETER ERSÉUS BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1 PLAN 5 - PLAN 11			
1:50 1:100		A-40.1-2051 B	

A-40-1-2051.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013502	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013503	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013504	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013505	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013506	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013507	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1703 (18 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-909500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
W	W.E. WIGELL BYG & KONSTL. AB	08-8510-2370	
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-566950	
2015-11-04 PETER ERSÉUS BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1 PLAN 5 - PLAN 11			
MA	1:50	MA	1:100
		A-40.1-2051	B

A-40-1-2051.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013522	Spricka i kakel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013520	Rörtätningen i tak lossnar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013508	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013509	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013510	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013511	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013512	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013513	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013514	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013515	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013516	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013517	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013518	Spricka vid smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013519	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013521	Färgspill på vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013524	A-punkt bättring på vägg synlig inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
17	013525	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
18	013523	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1801 (13 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801



2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-03-24



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutåsgarderob
 - ST Stååp
 - TM Tvååsmaskin
 - TT Torråumare
 - KM Kombåsmåkin
 - V Fåredåterskåp tappvatten
 - U Uågn
 - M Mikro
 - UM Hågsåp med mikro och inbyggådsågn
 - V Vådringsåuss
 - Betongvågg
 - Undårtak
 - L1 X Låmpåutågg i tak med krok
 - LU Låmpåutågg i vågg
 - L1 O Låmpå i undårtak
 - X Elutågg
 - E Elutågg utvåndig
 - M Multimådiåutågg
 - Lysårsårmåtur
 - Rådiåtor
 - Tånk påtå för TV
 - Tånk påtå för håndsåskåst
 - Tållåsvågg
- Rått: St åndåringår fårbållåes, yångåvåter år påtållååå.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013451	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013452	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013453	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013455	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013456	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013457	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013458	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013459	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013460	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013461	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013462	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013454	Känns kallt i lägenheten		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013463	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1802 (8 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
SKANSKA			
X	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-909500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
W	W.E. WIGELL BYG & KONST AB	08-8510-2370	
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-546050	
2351	KS	ML/KS	
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1			
PLAN 5 - PLAN 11			
1:50	A-40.1-2051		B

A-40-1-2051.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013464	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013465	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013466	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013467	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013468	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013469	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013470	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013471	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1803 (18 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-909500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
M	W. & E. WIGELL BYG & KONST AB	08-8510-2310	
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-566950	
2351	KS	ML/KS	
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1			
PLAN 5 - PLAN 11			
M	1:50	A-40.1-2051	B
M	1:100		

A-40-1-2051.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013487	A-punkt vid besiktningstillfället gick det att ta bort smuts på glaset på en liten yta		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013472	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013473	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013474	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013475	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013476	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013477	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013478	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013479	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013480	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013481	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013482	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013483	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013484	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013485	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013489	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
17	013486	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
18	013488	Propp i badkar sluter ej tätt		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013624	List lös på balkongräcke		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013614	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013615	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013616	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013617	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013618	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013619	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013620	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013621	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013622	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013623	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013626	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013625	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1402 (14 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylsåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjoldörsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underatak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT O Lampa i underatak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, uhåändig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tärkt plats för TV
 - Tärkt plats för handdukstork
 - Trittsvågg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013635	Port telefon fungerar ej		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013672	Belysning trasig under överskåp		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013636	List lös på balkongräcke		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013638	Rost på låsning ytterglas		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013639	Spricka i parkett mot väggände		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013627	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013628	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013629	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013630	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013631	Synlig skruv i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013632	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013633	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013637	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013634	Krom bubblar på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date



145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1403 (16 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013654	Fäste rostat		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013655	List lös på balkongräcke		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013656	A-punkt golv buktarsig sommar tid		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013640	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013641	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013644	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013645	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013646	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013647	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013648	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013649	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013650	Utfällning		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013652	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013653	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013642	Barmen ökar på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013643	Rör lossar från fäste		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1501 (21 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801



2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-03-24



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skåpsåp
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtmåskin
 - TT Torråumåre
 - KM Kombimåskin
 - V Fåredåterskåp tappvatten
 - U Uågn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggåadsågn
 - V Vådringsåuss
 - VL Vådringsåuss
 - Betongvågg
 - Undertak
 - L1 X Lampåuttag i tak med krok
 - LU Lampåuttag i vågg
 - L1 O Lampå i undertak
 - X Eluttag
 - Eluttag uåtvårdig
 - Eluttag uåtvårdig
 - Multimådiåuttag
 - Lysårsårmåtur
 - Rådiåtor
 - Tånk plds för TV
 - Tånk plds för håndsåskåp
 - Tållåsvågg
- Rått: St åndåringår fårbållås, yångvåvåer år pletåmårkå.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013584	Kund upplever lyhört mot grannlägenhet		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013580	Lös sockellist		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013583	Kvist i parkett		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013564	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013565	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013566	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013567	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013568	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013570	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013571	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013572	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013573	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013574	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013575	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013576	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013577	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
17	013578	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
18	013579	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
19	013581	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
20	013582	List lös på balkong		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
21	013569	Kund upplever "hakande" köksblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1502 (12 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjddörrsgarderoab
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvågg
 - Underåp
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vågg
 - LT O Lampa i underåp
 - X Lampa på vågg
 - E Eluttag
 - I Eluttag, uåvåndig
 - M Multimediauttag
 - Lysråsarmatur
 - Radiator
 - Tåntå plats för TV
 - Tåntå plats för handduåkåp
 - Tåntå plats för tvåttåp
- Rått å åndringar förbehålles, yångivelser år prelimåna.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013594	A-punkt glappa trycke på badrums dörr inget garanti fel		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013595	Kund upplever det är matos från ventilationen		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013593	Porttelefon fungerar inte ibland		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013585	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013586	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013588	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013589	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013590	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013591	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013592	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013596	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013587	Krom bubblar på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1503 (17 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Ekenstrål
 - G Garderob
 - GL1 Opningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 o Lampor i undertak
 - X Lampor på vägg
 - E Kvitlag
 - E Kvitlag, ufhändig
 - M Multimediabur
 - L Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskorg
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013609	Övre lådan på kommod trasig		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013597	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013598	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013599	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013600	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013601	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013602	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013603	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013604	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013605	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013606	A-punkt tak flammigt		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013608	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013610	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013611	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013612	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013613	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
17	013607	Krom bubblar på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1601 (13 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-909500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
M	W. & H. WIGELL BYG & KONST AB	08-8510-2370	
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-568950	
2351	KS	ML/KS	
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1			
PLAN 5 - PLAN 11			
1:50	A-40.1-2051		B

A-40-1-2051.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013526	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013527	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013528	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013529	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013530	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013531	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013532	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013533	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013534	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013535	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013536	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013538	Fel markering på ytterdörr skall vara lgh B1-1601 inte B2-1601		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013537	Kund upplever dålig ventilation		Open	Vent. Teknik Kungsbacka	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1602 (7 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-909500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
M	W. & E. WIGELL BYG & KONST AB	08-8510-2310	
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-566950	
2015-11-04 PETER ERSÉUS BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1 PLAN 5 - PLAN 11			
MAST	1:50	PROJEKT	A-40.1-2051
MAST	1:100	BYGG	B

A-40-1-2051.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013539	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013540	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013541	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013542	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013543	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013544	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013545	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1603 (18 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-909500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
M	W. & E. WIGELL BYG & KONST AB	08-8510-2310	
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-568950	
2351	KS	ML/KS	
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1			
PLAN 5 - PLAN 11			
M	150		
M	1:100	A-40.1-2051	B

A-40-1-2051.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013551	Bänkskiva svällt vid DM		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013552	Trycke på balkongdörr trasig		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013546	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013547	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013548	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013549	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013553	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013554	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013555	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013556	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013557	Spricka ibid smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013558	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013559	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013561	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013562	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013550	Krom bubblar sig på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
17	013560	A-punkt Termostat trasig på radiator inget garantifel		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
18	013563	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1101 (30 issues)

Entréväning, 4 rok, 109 kvm
Lägenhet: B1-1101

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-03-24



B1-1101.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013742	A-punkt ojämn bröstning på dörr inget garantifel		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013743	A-punkt ojämn skarv på bänksockel inget garantifel		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013745	A-punkt ojämn lagning på fönster inget garantifel		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013731	Parkett utreds		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013733	Blåsa i parkett		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013744	A-punkt språng på bänkskiva inget garantifel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013728	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013729	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013730	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013732	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013734	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013735	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013736	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013737	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013738	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013739	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
17	013740	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
18	013741	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
19	013746	A-punkt ugn och micro sitter ej i lod ej garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
20	013747	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
21	013748	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
22	013750	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
23	013751	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
24	013752	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
25	013753	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
26	013754	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
27	013755	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
28	013756	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
29	013757	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
30	013749	Krom bubblar på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1102 (19 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



2017-03-24

Våning 2, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1102



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/frysåp
 - SKJ Skjutörsgardero
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtmåskin
 - TT Tokåmåre
 - KM Kombimåskin
 - V Föredåtersåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggådsågn
 - Vl Vådringsåss
 - Betongvågg
 - Undertak
 - L1 X Lampåuttag i tak med krok
 - L1 U Lampåuttag i vågg
 - L1 O Lampa i undertak
 - F Eluttag
 - E Eluttag utvåndig
 - M Multimediauttag
 - Lysrårsarmatur
 - Radiator
 - Tånk plats för TV
 - Tånk plats för handåskåskåp
 - Tånkåssvågg
- RÅ: SI åndringar förbehålles, ytingiveter år prelimnåre.



B1-1102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013713	Micro och ugn nollställs i bland		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013723	Eluttag löst		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013722	Går ej att vädra längre		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013707	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013708	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013709	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013710	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013711	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013712	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013714	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013715	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013716	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013717	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013718	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013719	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013721	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
17	014135	Spricka i karm		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014136	A-punkt Skada i nederkant dörrblad inget garantifel handhavande fel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	013720	Krom bubblar på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1201 (26 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801




2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-03-24



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutörsgardero
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtmaskin
 - TT Torkåp
 - KM Kombåp
 - V Föredåpsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggåpsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Undertak
 - L1 X Lampåp i tak med krok
 - LU Lampåp i våp
 - L1 O Lampa i undertak
 - X Elåp
 - Elåp utvåp
 - Elåp utvåp
 - Multimedåp
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tåp plats för TV
 - Tåp plats för handåp
 - Tåp
- Råd: Så åpningar förbehålles, ytingvåp är preliminåp.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014398	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014399	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014400	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014401	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014402	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014403	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014404	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014405	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014406	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014407	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014408	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014409	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014410	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014411	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014412	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014413	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014414	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014415	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014416	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014417	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014418	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014419	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014420	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014421	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
25	014422	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
26	014423	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1202 (8 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjddörrsgarderoab
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underatak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU L Lampputtag i vägg
 - LT L Lampa i underatak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, uåvåndig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tånikt plats för TV
 - Tånikt plats för handdukskåp
 - Tånikt plats för tvålåp
- Rått till åndringar förbehålles, yångivelser år preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013689	Micro lutar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013683	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013684	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013686	Skav på sockel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013687	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013688	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013690	Spricka i taksiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013685	Krom bubblar på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1203 (20 issues)

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm


Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803

2016-03-30

Revideringsdatum:



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Ekentral
 - G Garderober
 - GL1 Opningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskap
 - K Kylskåp
 - F Frys
 - KF Kyl/Frys
 - SKJ Skjutdörrsgarderober
 - ST Städskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskap med mikro och inbyggadsugn
 - VL Vådringsluck
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eltag
 - E Eltag, utvändigt
 - M Multimedium
 - L Lysrörslampan
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstork
 - Tätetsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013691	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013692	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013693	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013694	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013696	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013697	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013698	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013699	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013700	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013701	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013702	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013703	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013704	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013705	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013706	Utfällning		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
16	013724	A-punkt bubblor på Lådfronter inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
17	013726	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
18	013727	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
19	013695	Krom bubblor på duschblandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
20	013725	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1301 (15 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801



2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-03-24



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - L Limesåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/frysåp
 - SKJ Skåpsåp
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtmåskin
 - TT Tokåmåre
 - KM Kombimåskin
 - V Fåredåtsåp tappvatten
 - U Uåp
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggådsåp
 - V Vådringsåp
 - Betongvågg
 - Undåtak
 - L1 X Lampåutåg i tak med krok
 - LU Lampåutåg i vågg
 - L1 O Lampa i undåtak
 - X Elåutåg
 - Elåutåg uåvåndåg
 - Multimediaåutåg
 - Lysårsåmåtur
 - Radåtor
 - Tånk åts å för TV
 - Tånk åts å för handdåskåp
 - Tållåsvågg
- Rått: St å åndåringår fårbållåes, yångåvåter år pÅtemånkå.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013657	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013658	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013659	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013660	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013661	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013662	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013663	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013664	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013665	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
10	013666	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
11	013667	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
12	013668	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
13	013669	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
14	013670	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
15	013671	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1302 (9 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjoldörsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underatak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i underatak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, uhåändig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tärkt plats för TV
 - Tärkt plats för handdukstork
 - Trittsvågg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013681	List lös på balkongräcke		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
2	013673	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
3	013674	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
4	013675	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
5	013676	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
6	013677	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
7	013678	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
8	013679	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	
9	013680	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	26 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1303 (33 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Ekeneträ
 - G Garderob
 - GL1 Opningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 o Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Vitlag
 - E Vitlag, ufhändig
 - M Multimedium
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstork
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014528	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014529	Skada i klinkerplatta "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014536	Smuts på absorbent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014549	Kund anser att kakel ej är satt enligt beställning "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014517	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014518	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014519	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014520	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014521	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014522	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014523	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014524	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014525	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014526	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014527	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014530	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014531	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014532	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014533	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014534	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014535	Sprickor i smygar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014537	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014538	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014539	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
25	014540	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
26	014541	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
27	014542	Sprickor i smygar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
28	014543	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
29	014544	Sprickor i smygar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
30	014545	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
31	014546	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
32	014547	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
33	014548	Sprickor i väggvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	