



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 13>C1-2501 (82 issues)


2017-09-20

Revideringsdatum:  
2017-XX-XX

Våning 16-17, 5 rok etage, 225 kvm

övre del

Lägenhet: C1-2501



C1-2501.pdf page 2 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015576	Fel på uttag, slår ut jordfelsbrytare vid regn		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	

Våning 16-17, 5 rok etage, 225 kvm nedre del

Lägenhet: C1-2501

2017-09-20


Revideringsdatum:  
2017-XX-XX



- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015534	Synlig tape har kommit fram under golvlister		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
2	015575	Kund upplever att dem inte får upp tillräcklig värme på övervåningen		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

Våning 16-17, 5 rok etage, 225 kvm nedre del

Lägenhet: C1-2501

2017-09-20

Revideringsdatum:  
2017-XX-XX



C1-2501.pdf page 1 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute

2 015495 Spricka i takvinkel Open Vastgöta måleri 7. 2-års besiktning 06 Mar 2020





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
3	015496	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
4	015497	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
5	015498	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
6	015499	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
7	015500	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
8	015501	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
9	015502	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
10	015503	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
11	015504	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
12	015505	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
13	015506	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
14	015507	Spricka i trumma		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
15	015508	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
16	015509	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
17	015510	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
18	015511	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
19	015512	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
20	015513	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
21	015514	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
22	015515	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
23	015516	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
24	015517	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
25	015518	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
26	015519	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
27	015520	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
28	015521	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
29	015522	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
30	015523	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
31	015524	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
32	015525	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
33	015526	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
34	015527	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
35	015528	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
36	015529	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
37	015530	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
38	015531	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
39	015532	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
40	015533	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
41	015535	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
42	015536	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
43	015537	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
44	015538	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
45	015539	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
46	015540	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
47	015541	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
48	015542	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
49	015543	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
50	015544	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
51	015545	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
52	015546	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
53	015547	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
54	015548	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
55	015549	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
56	015550	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
57	015551	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
58	015552	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
59	015553	Dåligt täckning i smygar, båda sidor		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	






Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

2017-09-20

Revideringsdatum:  
2017-XX-XX

Våning 16-17, 5 rok etage, 225 kvm  
övre del

Lägenhet: C1-2501



C1-2501.pdf page 2 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute

3 015554 Spricka i takvinkel Open Vastgöta måleri 7. 2-års besiktning 06 Mar 2020



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
4	015555	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
5	015556	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
6	015557	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
7	015558	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
8	015559	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
9	015560	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
10	015561	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
11	015562	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
12	015563	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
13	015564	SpSpricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
14	015565	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
15	015566	SpSpricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
16	015567	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
17	015568	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
18	015569	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
19	015570	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
20	015571	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
21	015572	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
22	015573	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	
23	015574	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	06 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 13>C1-2502 (10 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:  
2017-01-24

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm

Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603,  
C1-1703, C1-1803 och C1-2502



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Säkerningsagg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/Frysåp
  - SKJ Skyddöversgarderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdaugns
  - VL Vidringsluss
  - Betongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputing i tak med krok
  - L2 Lampputing i vägg
  - L1 O Lampa i undertak
  - X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, oshändig
  - M Multimediastuff
  - Lysrörsmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksstork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014141	Kommer luft när det blåser vid rör genomföring		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014144	Fönster trasgt i ytterbåge		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014138	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014139	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014140	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014142	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014143	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014145	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014146	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014147	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 13>C1-2503 (40 issues)

Våning 16-17, 5 rok etage, 224 kvm nedre del

Lägenhet: C1-2503

2017-09-20

Revideringsdatum:  
2017-XX-XX



C1-2503.pdf page 1 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014159	Glaslist lossnat		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014148	Ringklocka fungerar ej		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	






Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

Våning 16-17, 5 rok etage, 224 kvm  
övre del

Lägenhet: C1-2503

2017-09-20

Revideringsdatum:  
2017-XX-XX



C1-2503.pdf page 2 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute

1	014177	Solskyddsgardiner strular i automatiken	Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020
---	--------	-----------------------------------------	------	--------------------	---------------------	-------------




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

Våning 16-17, 5 rok etage, 224 kvm nedre del

Lägenhet: C1-2503

2017-09-20

Revideringsdatum:  
2017-XX-XX



C1-2503.pdf page 1 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute

3 014149 Spricka i vägg Open Vastgöta måleri 7. 2-års besiktning 02 Mar 2020



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
4	014150	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014151	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014152	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014153	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014154	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014155	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014156	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014157	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014158	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014160	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014161	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014162	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014163	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014164	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014165	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014166	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014167	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014168	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014169	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014170	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014171	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
25	014172	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
26	014173	Släpp i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

Våning 16-17, 5 rok etage, 224 kvm övre del

Lägenhet: C1-2503

2017-09-20

Revideringsdatum:  
2017-XX-XX



C1-2503.pdf page 2 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute

2	014174	Spricka i vägg	Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020
---	--------	----------------	------	-----------------	---------------------	-------------



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
3	014175	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014176	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014178	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014179	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014180	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014181	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014182	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014183	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014184	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014185	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014186	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014187	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2301 (17 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm

Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014284	Kund ej hemma kl. 11.00		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014703	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014704	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014705	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014706	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014707	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014708	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014709	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014710	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014711	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014712	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014713	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014714	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014715	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014716	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014717	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014718	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2302 (41 issues)

Våning 10-11, 14-15, 4 rok, 110 kvm  
Lägenhet: C1-1902, C1-2002, C1-2302 och C1-2402

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1902,C1-2002,C1-2302,C1-2402.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014298	Spricka i glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014308	Missfärgat glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014299	Smuts på absorbent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014309	Smuts på vägg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014310	Smuts på absorbent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014285	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014286	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014287	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014288	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014289	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014290	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014291	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014292	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014293	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014294	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014295	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014296	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014297	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014300	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014301	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014302	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014303	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014304	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014305	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
25	014306	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
26	014307	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
27	014311	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
28	014312	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
29	014313	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
30	014314	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
31	014315	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
32	014316	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
33	014317	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
34	014318	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
35	014319	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
36	014320	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
37	014321	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
38	014322	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
39	014323	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
40	014324	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
41	014325	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2303 (13 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm

Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kylfrysåp
  - SKJ Sjukstängsgerand
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torrskåp
  - KM Kombiåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - L/M Högsåp med mikro och frysåp
  - VL Våldingsåp
  - Betongvägg
  - Underåp
  - LT X Lampputting i tak med krok
  - LT L Lampputting i vägg
  - LT O Lampa i underåp
  - X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - M Multimediasåp
  - Lystorsarmatur
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handduksåp
  - Tillvalsvägg

1m 2m 3m 4m 5m  
Skala 1:100



C1-1903-C1-2403.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014338	Duschvägg sitter löst i ovankant		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014326	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014327	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014328	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014329	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014330	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014331	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014332	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014333	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014334	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014335	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014336	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014337	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2304 (28 issues)

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm



Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjutgarderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvåttmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Komåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdaåp
  - VL Vådringsåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputag i tak med krok
  - LT Lampputag i vägg
  - LT i undertak
  - Lampa på vägg
  - Eluttag
  - Eluttag, utvändigt
  - Multiuttag
  - Ljusstyrningsåp
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handduksåp
  - Tillvalsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetingar är preliminära.



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014366	Spricka i bruksfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014365	Fuktskada i bänkskiveskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014339	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014340	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014341	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014342	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014343	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014344	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014345	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014346	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014347	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014348	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014349	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014350	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014351	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014352	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014353	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014354	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014355	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014356	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014357	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014358	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014359	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014360	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
25	014361	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
26	014362	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
27	014363	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
28	014364	Färg har bubblat sig i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2305 (15 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm

Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205, C1-2305 och C1-2405

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014380	Spricka i brusfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014381	Lacksläpp på handtag		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014378	Spricka i glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014367	Kund upplever mycket knarr i parkettgolv i perioder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014370	Golv svikta på ett flertal ställen		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014369	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014371	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014372	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014373	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014374	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014375	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014376	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014377	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014379	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014368	Radiator fungerar ej		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date




145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2401 (10 issues)

2016-03-30

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm

Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014188	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014189	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014190	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014191	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014192	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014193	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014194	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014195	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014196	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014197	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2402 (32 issues)

Våning 10-11, 14-15, 4 rok, 110 kvm  
Lägenhet: C1-1902, C1-2002, C1-2302 och C1-2402

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1902,C1-2002,C1-2302,C1-2402.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014213	Eluttag fungerar ej		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014214	Spricka i takskarv		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014229	Kund hör ljud från grannen genom vägg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014198	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014199	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014200	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014201	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014202	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014203	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014204	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014205	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014206	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014207	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014208	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014209	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014210	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014211	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014212	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014215	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014216	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014217	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014218	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014219	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014220	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
25	014221	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
26	014222	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
27	014223	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
28	014224	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
29	014225	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
30	014226	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
31	014227	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
32	014228	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2403 (14 issues)



C1-1903-C1-2403.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014242	Trycke glappar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014230	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014231	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014232	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014233	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014234	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014235	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014236	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014237	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014238	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014239	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014240	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014241	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014243	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2404 (4 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm


Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204,  
C1-2304 och C1-2404



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjutgarderob
  - ST Ståskåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
  - VL Vådringsåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputag i tak med krok
  - LT Lampputag i vägg
  - LT Lampa i undertak
  - L Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimedieuttag
  - Ljusstyrningsmattor
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handdusktork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.



Våning 9  
Våning 8  
Våning 7  
Våning 6  
Våning 5  
Våning 4  
Våning 3  
Våning 2  
Våning 1  
Garage



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014282	Spricka i bruksfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014280	Missfärgat glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014281	Gummilist kryper upp		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014279	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2405 (1 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm

Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205,  
C1-2305 och C1-2405



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjutgarderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvättåp
  - TT Torkåp
  - KM Komåp
  - V Fördåpsåp
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
  - VI Våringssåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputing i tak med krok
  - L1 Lampputing i vägg
  - L1 i undertak
  - L1 i vägg
  - Eluttag
  - Eluttag, utvändigt
  - Multimedieåp
  - Ljusstyrning
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handdusåp
  - Tillvalsåp
- Rätt till ändring förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014283	Kund ej hemma kl. 10.51		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date




145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2101 (13 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm

Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014507	Saknas låsskru till trycke		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014504	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014505	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014506	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014508	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014509	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014510	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014511	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014512	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014513	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014514	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014515	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014516	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	






Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2102 (35 issues)

Våning 12, 5 rok, 110 kvm  
Lägenhet: C1-2102

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-02-17



C1-2102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014251	Färg bubblar sig i nederkant lådfrent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014252	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014265	Smuts på absorbent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014244	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014245	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014246	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014247	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014248	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014249	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014253	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014254	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014255	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014256	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014257	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014258	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014259	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014260	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014261	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014262	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014263	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014264	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014266	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014267	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014268	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
25	014269	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
26	014270	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
27	014271	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
28	014272	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
29	014273	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
30	014274	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
31	014275	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
32	014276	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
33	014277	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
34	014278	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
35	014250	Ventilationsdon sitter löst		Open	Vent. Teknik Kungsbacka	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2103 (7 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm



Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderoå
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högskåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kylfrysåp
  - SKJ Skåp/ingångsgarderå
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvåttmaskin
  - TT Torrskåp
  - KM Kombiåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högskåp med mikro och frysåp
  - VL Våldingsåp
  - Betongvägg
  - Udderåp
  - LT X Lampputting i tak med krok
  - LT L Lampputting i vägg
  - LT O Lampa i udderåp
  - X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimedieåp
  - L Lystörsarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksåp
  - Tillvalsvägg



C1-1903-C1-2403.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014550	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014551	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014552	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014553	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014554	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014555	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014556	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2104 (21 issues)

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm



Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjutgarderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvåttmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Komåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
  - VL Vådringsåp
  - Betonvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputag i tak med krok
  - LT Lampputag i vägg
  - LT i undertak
  - Lampa på vägg
  - Eluttag
  - Eluttag, utvändigt
  - Multimedieåp
  - Ljusstyrningsåp
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handdusåp
  - Tillvalsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetviser är preliminära.



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014557	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014558	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014559	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014560	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014561	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014562	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014563	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014564	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014565	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014566	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014567	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014568	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014569	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014570	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014571	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014572	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014573	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014574	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014575	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014576	Kund upplever dålig värme i lägenheten "A-punkt"		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014577	Kund upplever dålig värme i badrum "A-punkt"		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date





145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2105 (16 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm

Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205, C1-2305 och C1-2405

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014587	Spricka i bruksfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014578	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014579	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014580	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014581	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014582	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014583	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014584	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014585	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014586	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014588	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014589	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014590	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014591	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014592	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014593	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date




145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2201 (16 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm

Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014386	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014382	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014383	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014384	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014385	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014387	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014388	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014389	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014390	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014391	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014392	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014393	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014394	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014395	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014396	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014397	Kund anser att det är färgsläpp i tak "A-punkt"		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2202 (41 issues)

Våning 13, 4 rok, 110 kvm  
Lägenhet: C1-2202

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-02-17



C1-2202.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014441	Saknas borstlist på glasparti		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014432	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014445	Smutsig absorbent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014424	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014425	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014426	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014427	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014428	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014429	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014430	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014431	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014433	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014434	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014435	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014436	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014437	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014438	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014439	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014440	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014442	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014443	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014444	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014446	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014447	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
25	014448	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
26	014449	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
27	014450	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
28	014451	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
29	014452	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
30	014453	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
31	014454	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
32	014455	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
33	014456	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
34	014457	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
35	014458	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
36	014459	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
37	014460	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
38	014461	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
39	014462	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
40	014463	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
41	014464	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2203 (13 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm



Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högskåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kylfrysåp
  - SKJ Sjukstängsgerand
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvåttmaskin
  - TT Torrskåp
  - KM Kombiåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högskåp med mikro och frysåp
  - VL Våldingsåp
  - EL Elcentral
  - Betongvägg
  - Udderåp
  - LT X Lampputing i tak med krok
  - L Lampputing i vägg
  - LT O Lampa i udderåp
  - X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E uttag, utvändigt
  - Multimedieåp
  - Lystorsarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksåp
  - Tillvalsvägg



C1-1903-C1-2403.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014465	Kund ej hemma kl. 14.45		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014691	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014692	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014693	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014694	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014695	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014696	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014697	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014698	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014699	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014700	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014701	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014702	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2204 (27 issues)

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm




Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjutgarderob
  - ST Ståskåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Komåp
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
  - VL Vådringsåp
  - Betonvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputag i tak med krok
  - LT Lampputag i vägg
  - LT i Undertak
  - Lampa på vägg
  - Eluttag
  - Eluttag, utvändigt
  - Multimedieuttag
  - Ljusstyrning
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handdusktork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetingar är preliminära.



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014486	Missfärgning i glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014485	Smutsig absorbent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014490	Färgsläpp på luck och lådfrent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014466	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014467	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014468	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014469	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014470	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014471	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014472	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014473	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
12	014474	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
13	014475	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
14	014476	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
15	014477	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
16	014478	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
17	014479	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
18	014480	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
19	014481	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
20	014482	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
21	014483	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
22	014484	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
23	014487	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
24	014488	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
25	014489	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
26	014491	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
27	014492	Nyansskillnader i emalj på handfat		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2205 (11 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm



Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205, C1-2305 och C1-2405

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjådergarderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvåttmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Komåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
  - VI Vådringsåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputag i tak med krok
  - L1 Lampputag i vägg
  - L1 Lamp i undertak
  - L1 Lamp på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimedieåp
  - Ljusstyrningsåp
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handduksåp
  - Tillvalsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetser är preliminära.



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014503	Spricka i bruksfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
2	014494	Kundsynpunkt inom tollerans "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
3	014495	Parkett knäpper		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
4	014493	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
5	014496	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
6	014497	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
7	014498	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
8	014499	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
9	014500	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
10	014501	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	
11	014502	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	02 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1901 (14 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm



Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skåp/garderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvättåp
  - TT Torkåp
  - KM Komåp
  - V Fördåpsåp
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
  - VL Vådringsåp
  - Betonvägg
  - Undertak
  - LX Lampåp i tak med krok
  - LW Lampåp i vägg
  - LW Lampåp i undertak
  - LW Lampåp på vägg
  - E Elutåg
  - E Elutåg, utvändigt
  - Multimedieåp
  - Lysåp
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handåp
  - Tillåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytåpvelser är preliminåra.



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014729	Stödskiva til diskmaskin sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014774	Tättningslist sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014719	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014720	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014721	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014722	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014723	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014724	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014725	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014726	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014727	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014728	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014730	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014731	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1902 (40 issues)

Våning 10-11, 14-15, 4 rok, 110 kvm  
Lägenhet: C1-1902, C1-2002, C1-2302 och C1-2402

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1902,C1-2002,C1-2302,C1-2402.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014745	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014732	Tätninglist sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014744	Parkett har rest sig		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014757	Lagning i balkongplatta har spruckit		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014733	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014734	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014735	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014736	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014737	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014738	Spricka i balk		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014740	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014741	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014742	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014743	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014746	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014747	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014748	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014749	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014750	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014751	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014752	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
22	014753	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
23	014754	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
24	014755	Färgkladd på radiatorrör		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
25	014756	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
26	014758	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
27	014759	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
28	014760	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
29	014761	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
30	014762	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
31	014763	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
32	014764	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
33	014765	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
34	014766	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
35	014767	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
36	014768	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
37	014769	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
38	014770	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
39	014771	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
40	014739	Sprickor i emalj runt blandare		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date



145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1903 (15 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm

Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1903-C1-2403.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014772	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014773	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014775	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014776	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014777	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014778	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014779	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014780	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014781	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014782	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014783	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014784	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014785	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014786	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014787	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1904 (28 issues)

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm



Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjutgarderob
  - ST Ståtkåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Komåp
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdaugn
  - VL Vådringsklass
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputag i tak med krok
  - LT Lampputag i vägg
  - LT Lampa på undertak
  - LT Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimedieuttag
  - Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handdusktork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014812	Spricka i kakelplatta		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014813	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014814	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014815	Barnspärr trasig		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014788	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014789	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014790	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014791	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014792	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014793	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014794	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014795	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014796	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014797	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014798	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014799	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014800	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014801	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014802	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014803	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014804	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
22	014805	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
23	014806	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
24	014807	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
25	014808	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
26	014809	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
27	014810	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
28	014811	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date





145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1905 (16 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm

Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205, C1-2305 och C1-2405

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014826	Sprickor i bruksfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014824	Repa i glas		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014816	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014817	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014818	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014819	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014820	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014821	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014822	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014823	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014825	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014827	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014828	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014829	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014830	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014831	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date




145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2001 (13 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm

Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014599	Spricka i bruksfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014594	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014595	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014596	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014597	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014598	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014600	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014601	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014602	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014603	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014604	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014605	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014606	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2002 (26 issues)

Våning 10-11, 14-15, 4 rok, 110 kvm  
Lägenhet: C1-1902, C1-2002, C1-2302 och C1-2402

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1902,C1-2002,C1-2302,C1-2402.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014632	Kund upplever ljud från lgh bredvid		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014607	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014608	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014609	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014610	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014611	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014612	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014613	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014614	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014615	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014616	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014617	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014618	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014619	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014620	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014621	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014622	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014623	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014624	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014625	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014626	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
22	014627	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
23	014628	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
24	014629	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
25	014630	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
26	014631	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2003 (12 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm

Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högskåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kylfrysåp
  - SKJ Skåpsöngarderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torrhumtare
  - KM Kommaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högskåp med mikro och byggnadsugn
  - VL Våldingsvägg
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputting i tak med krok
  - LI Lampputting i vägg
  - LT O Lampa i undertak
  - X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E uttag, utvändigt
  - Multimedieuttag
  - L Lystörsarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksstork
  - Tillvalsvägg

1m 2m 3m 4m 5m  
Skala 1:100



C1-1903-C1-2403.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014633	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014634	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014635	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014636	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014637	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014638	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014639	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014640	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014641	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014642	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014643	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014644	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2004 (25 issues)

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm



Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjutgarderob
  - ST Ståpskåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Komfrysåp
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
  - VL Vådringsåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputing i tak med krok
  - L X Lampputing i vägg
  - L X i Undertak
  - L X i vägg
  - Eluttag
  - Eluttag, utvändigt
  - Multiuttag
  - Ljusstyrningsarmatur
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handdusktak
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetingar är preliminära.



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014645	Takspot fungerar dåligt		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014669	Saknas datakontakt		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014666	Överskåpslucka bubblar sig i underkant		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014667	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014646	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014647	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014648	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014649	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014650	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014651	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014652	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014653	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014654	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014655	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014656	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014657	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014658	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014659	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014660	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014661	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014662	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
22	014663	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
23	014664	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
24	014665	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
25	014668	Termostat på blandare justerar sig självt		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2005 (21 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm




Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205, C1-2305 och C1-2405

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyllfrysåp
  - SKJ Skjutgarderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvåttåp
  - TT Torkåp
  - KM Komåp
  - V Fördelåp
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
  - VI Våringssåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputing i tak med krok
  - L1 L Lampputing i vägg
  - L1 O Lampa i undertak
  - L1 X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimedieåp
  - Lysrörsåp
  - Radiator
  - Tänk plats för TV
  - Tänk plats för handduksåp
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändring förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014688	Spricka i bruksfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014689	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014690	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014670	Glipa i parkettskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014671	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014672	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014673	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014674	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014675	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014676	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014677	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014678	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014679	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014680	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014681	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014682	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014683	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014684	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014685	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014686	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014687	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1701 (21 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,  
C1-1501, C1-1601, C1-1701  
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014956	Kakelplattor tandar		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014952	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014953	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014954	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014955	Kund upplever bomljud i klinkerplattor och kakelplattor "A-punkt" väntar till 5-årsgarantibesiktningen		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014957	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014958	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014959	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014960	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014961	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014962	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014963	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014964	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014965	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014966	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014967	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014968	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014969	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014970	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014971	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014972	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1702 (19 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802




2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Elenhet
  - G Gardero
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/frysåp
  - SKJ Skjutningsgardero
  - ST Stådsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kommesåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
  - VL Våldingsåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - LT Lampputtag i vägg
  - LT o Lampsa i undertak
  - F Lampsa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - T Multimååp
  - Lyktoråp
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksåp
  - Tävlingsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangvelser är preliminära.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014917	Släpp i bruksfog i dusch		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	015001	Skada i glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014916	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014913	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014914	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014915	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014918	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014919	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014920	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014921	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014926	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014927	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014928	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014929	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014930	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014922	Kund upplever att det kommer vitt damm från tilluftdon		Open	Vent. Teknik Kungsbacka	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014923	Spricka i takvinkel		Open	Vent. Teknik Kungsbacka	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014924	Spricka i smyg		Open	Vent. Teknik Kungsbacka	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014925	Spricka i smyg		Open	Vent. Teknik Kungsbacka	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1703 (5 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:  
2017-01-24

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm

Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603,  
C1-1703, C1-1803 och C1-2502



- Teckenförklaring
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmågg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/Frysåp
  - SKJ Skjeddörrgarderob
  - ST Stöpsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombiåp
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbygggradug
  - VL Vidringslås
  - Betongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputing i tak med kerik
  - L1 Lampputing i vägg
  - L1 O Lampa i undertak
  - X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, oavhängig
  - M Multimediauttag
  - Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Täckt plats för TV
  - Täckt plats för handdukstork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles,  
ytangivelser är preliminära.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014996	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014997	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014998	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014999	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	015000	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1704 (23 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604,  
C1-1704 och C1-1804



- Teckentförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Låseskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/frysåp
  - SKJ Skjutdörrgarderob
  - ST Stöksåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlane
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Måttop
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdugn
  - V Våringsfluss
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - L I Lampputtag i vägg
  - LT O Lampa i undertak
  - X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - M Multimediauttag
  - Lydnisarmatur
  - Radiator
  - Täckt plats för TV
  - Täckt plats för handdusktork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014991	Spricka i bruksfog		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014992	Spricka i takskarv		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014993	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014994	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014973	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014974	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014975	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014976	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014977	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014978	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014979	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014980	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014981	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014982	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014983	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014984	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014985	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014986	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014987	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014988	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014989	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
22	014990	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
23	014995	Synligt tätskikt i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1705 (21 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,  
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015015	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015005	Takspot fungerar dåligt		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015023	Tättningslist sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015003	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015004	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015006	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015007	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015008	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015009	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015010	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015011	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015012	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015013	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015014	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015016	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015017	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015018	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015019	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015020	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015021	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015022	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1801 (27 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,  
C1-1501, C1-1601, C1-1701  
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014853	Tättningslist vandrar upp		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014856	Spricka i väggvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014858	Missljud i duschvägg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014832	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014833	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014834	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014835	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014836	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014837	Kund anser att det är dålig undebehandling på vägg "P-punkt"		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014843	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014844	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014845	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014846	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014847	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014848	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014849	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014850	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014851	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014852	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014854	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014855	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
22	014838	Toalett läcker		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
23	014839	Spolknapp sitter löst och släpper med jämna mellanrum		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
24	014840	Spricka i takvinkel		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
25	014841	Spricka i vägg		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
26	014842	Krom har släppt på knopp till sil		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
27	014857	Kund upplever att dem får lufta radiatorn väl ofta		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1802 (20 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802




2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Elenhet
  - G Gardero
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/frysåp
  - SKJ Skjutöppningsgardero
  - ST Stådsåp
  - TM Tvåttmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombiåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
  - VL Våldingsåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - LT L Lampputtag i vägg
  - LT g Lampa i undertak
  - F Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - T Multimååp
  - L Lyktoråp
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksåp
  - Tävlingsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangvelser är preliminära.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014867	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014865	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014859	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014860	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014861	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014862	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014863	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014864	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014866	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014868	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014869	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014870	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014871	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014872	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014873	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014874	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014875	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014876	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014877	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014878	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1803 (15 issues)



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014891	Takspot fungerar ej		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014912	Infästning sitter löst till räcke		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014889	Fuktskada i kommodlåda och komodskåp		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014890	Tvålhållare trasig A-punkt		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014911	Tättningslist sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014879	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014880	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014881	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014882	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014883	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014884	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014885	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014886	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014887	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014888	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1804 (19 issues)

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm




Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604, C1-1704 och C1-1804

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linareskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/frysåp
  - SKJ Skjutdörrgarderob
  - ST Stökskåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlane
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Måttop
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdugn
  - V Vridningslås
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - LT Lampputtag i vägg
  - LT Lampa i undertak
  - L Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimedauttag
  - Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handdukskorg
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014902	Komfortvärme på golv fungerar ej		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	014905	Smutsig absorbent		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014892	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014893	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014894	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014895	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014896	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014897	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014898	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014899	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014900	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014901	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014903	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014904	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014906	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014907	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014908	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014909	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014910	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1805 (22 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505, C1-1605, C1-1705 och C1-1805

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014944	Spricka i kakelplatta		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
2	015002	Borstlist sitter löst på glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
3	014941	Rinn på vägg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
4	014942	Spricka i betong		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
5	014931	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
6	014932	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
7	014933	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
8	014934	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
9	014935	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
10	014936	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
11	014937	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
12	014938	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
13	014939	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
14	014940	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
15	014943	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
16	014945	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
17	014946	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
18	014947	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
19	014948	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
20	014949	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
21	014950	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	
22	014951	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	03 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1501 (32 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,  
C1-1501, C1-1601, C1-1701  
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015129	Spricka i vägg		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015130	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015131	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015132	Spricka i tak		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015133	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015150	Muts på glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015151	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015152	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015134	Knarr i golv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015139	Tröskel sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015140	Bänkskiva sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015143	Fönster tar i botten, justeras		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015144	Spricka i sparksockel A-punkt		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015156	Svikt i golv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015160	Spricka i betong		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015135	Färg har krakelerat		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015136	Synlig skruvskalle		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015137	Synliga genomslag i tak, svarta prickar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015138	Spricka vid rör genomföring		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015141	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015142	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015145	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
23	015146	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
24	015153	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
25	015154	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
26	015157	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
27	015158	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
28	015159	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
29	015147	Överfall lossnar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
30	015148	Spricka i smyg		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
31	015149	Spricka i smyg		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
32	015155	Överfall lossnar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1502 (12 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802



2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Elenhet
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/frysåp
  - SKJ Skjutstängsgerberob
  - ST Stådsåp
  - TM Tvåtnmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kommodmaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
  - VL Våldingsåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - LT L Lampputtag i vägg
  - LTP Lampa i undertak
  - LTP Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimediasåp
  - Lyktoråp
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handdukskåp
  - Tävlingsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangvelser är preliminära.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015167	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015161	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015162	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015163	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015164	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015165	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015166	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015168	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015169	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015170	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015171	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015172	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1503 (12 issues)

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm



Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603, C1-1703, C1-1803 och C1-2502

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-24



- Teckenförklaring
- DM Diskmaskin
  - EL Elektrisk
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Säkerningsagg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/Frysåp
  - SKJ Skjeddörrgarderob
  - ST Stöpsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdaugns
  - VL Vidringsluss
  - Betongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputing i tak med kruk
  - L1 Lampputing i vägg
  - L1 O Lampa i undertak
  - X Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, oavhängig
  - M Multimediastutning
  - Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Täckt plats för TV
  - Täckt plats för handdukstork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015183	Komfortvärme krånglar		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015184	Kund upplever att det kommer ett vattenflödesljud från tak "A-punkt"		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015173	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015174	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015175	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015176	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015177	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015178	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015179	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015180	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015181	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015182	Blandare fungerar ej riktigt		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1504 (18 issues)

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm




Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604, C1-1704 och C1-1804

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckentörkning**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linareskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/Frysåp
  - SKJ Skjutdörrgarderob
  - ST Stökskåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlane
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Måttop
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdugn
  - V. Vridningslås
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - LT I Lampputtag i vägg
  - LT O Lampa i undertak
  - L Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimedauttag
  - Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handdukskorg
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015217	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015215	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015216	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015218	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015201	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015202	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015203	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015204	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015205	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015206	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015207	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015208	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015209	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015210	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015211	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015212	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015213	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015214	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1505 (16 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,  
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015194	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015196	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015197	Saknas draghandtag		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015185	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015186	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015187	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015188	Färg har krakelerat		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015189	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015190	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015191	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015192	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015193	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015195	Färg har krakelerat		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015198	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015199	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015200	Färg har lossnat ovan golvlist		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1601 (22 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,  
C1-1501, C1-1601, C1-1701  
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015044	Små hål har uppkommit i stenkännskiva		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015045	Kund tycker det rinner dåligt i avlopp A-punkt		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015024	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015025	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015027	Kund anser att propp i handfat är sned A-punkt		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015028	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015029	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015030	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015031	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015032	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015033	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015034	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015035	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015036	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015037	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015038	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015039	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015040	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015041	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015042	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015043	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015026	Propp sluter ej tätt i badkar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1602 (24 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802




2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Elenhet
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/frysåp
  - SKJ Skåp/ingrederiob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kommesåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
  - VL Våtdugåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - LT L Lampputtag i vägg
  - LTP Lampa i undertak
  - LTP Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - M Multimååp
  - L Lyktoråp
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksåp
  - Tävlåp
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangvelser är preliminära.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015046	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015047	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015048	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015049	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015050	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015051	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015052	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015053	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015054	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015055	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015056	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015057	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015058	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015059	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015060	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015061	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015062	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015063	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015064	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015065	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015066	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015067	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
23	015068	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
24	015069	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1603 (8 issues)

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm




Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603, C1-1703, C1-1803 och C1-2502

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-24



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elektrisk
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmågg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/frysåp
  - SKJ Skyddörmgarderob
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombiåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdåp
  - VL Vidringsåp
  - Betongvågg
  - Undertak
  - L1 X Lampåp i tak med krok
  - L2 Lampåp i vågg
  - L1 O Lampå i undertak
  - X Lampå på vågg
  - E Elåp
  - E Elåp, oåpning
  - Multimedåpning
  - Lysråråp
  - Radiator
  - Tåp åp för TV
  - Tåp åp för handåp
  - Tåp åp
- Rätt st åpningar förbehålles, yttåpningar är preliminåp.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015070	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015071	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015072	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015073	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015074	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015075	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015076	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015077	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1604 (33 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604, C1-1704 och C1-1804



- Teckentförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Låseskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/frysåp
  - SKJ Skjutdörrgarderob
  - ST Stöksåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Måttop
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdugn
  - V Vridningsfuss
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - LT I Lampputtag i vägg
  - LT O Lampa i undertak
  - L Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimedauttag
  - Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksstork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015105	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015106	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015109	Kund upplever att vatten stannar i duschen och inte rinner ner i brunn		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015107	Svikt och knarr i golv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015108	Smutsiga glas		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015110	Foder är fuktskadat		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015078	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015079	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015080	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015081	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015082	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015083	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015084	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015085	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015086	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015087	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015088	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015089	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015090	Färg har krakelerat på vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015091	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015092	Foder ej målat		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015093	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
23	015094	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
24	015095	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
25	015096	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
26	015097	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
27	015098	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
28	015099	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
29	015100	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
30	015101	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
31	015102	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
32	015103	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
33	015104	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1605 (18 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,  
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015126	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015127	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015128	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015124	Smuts på glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015111	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015112	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015113	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015114	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015115	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015116	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015117	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015118	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015119	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015120	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015121	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015122	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015123	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015125	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1301 (17 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,  
C1-1501, C1-1601, C1-1701  
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015308	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015309	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015310	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015311	Spricka i väggvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015312	Spricka i takskarv		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015313	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015314	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015298	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015299	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015300	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015301	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015302	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015303	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015304	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015305	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015306	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015307	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1302 (30 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802



2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Elenhet
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/frysåp
  - SKJ Skåp/ingredersåp
  - ST Ståpsåp
  - TM Tvåtnåp
  - TT Torktumlare
  - KM Komåp
  - V Fåredåp tappvatten
  - U Uåp
  - M Måp
  - UM Högsåp med mikro och inåp
  - VL Våp
  - Betåp
  - Undertak
  - LT X Lampåp i tak med krok
  - LT Lampåp i våp
  - LT g Lampåp i våp
  - F Lampåp på våp
  - E Elåp
  - E Elåp, utvåp
  - Måp
  - Lyåp
  - Råp
  - Tåp
  - Tåp
  - Tåp
- Rått så åp förbehåp, yåp åp prelinåp.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015326	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015332	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015323	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015340	Kund upplever ärjning på gångjärn till fönster "P-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015315	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015316	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015317	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015318	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015319	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015320	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015321	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015322	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015324	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015325	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015327	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015328	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015329	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015330	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015331	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015333	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015334	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015335	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
23	015336	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
24	015337	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
25	015338	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
26	015339	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
27	015341	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
28	015342	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
29	015343	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
30	015344	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1303 (4 issues)



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015345	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015346	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015347	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015348	Kund upplever ljud från ventilationen "A-punkt"		Open	Vent. Teknik Kungsbacka	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1304 (21 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604, C1-1704 och C1-1804



- Teckentförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Låseskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/frysåp
  - SKJ Skjutdörrgarderob
  - ST Stökskåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlane
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Måttop
  - U/M Högsåp med mikro och inbyggdugn
  - V Vårdingsfuss
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - L i v ägg Lampputtag i vägg
  - L i u Lampa i undertak
  - L på v ägg Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E u Eluttag, utvändigt
  - Multimedauttag
  - Lysrörarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handdukskork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015366	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015364	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015349	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015350	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015351	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015352	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015353	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015354	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015355	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015356	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015357	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015358	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015359	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015360	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015361	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015362	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015363	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015365	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015367	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015368	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015369	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1305 (26 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,  
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015390	Spricka i kakelplatta		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015391	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015392	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015393	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015380	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015370	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015371	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015372	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015373	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015374	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015375	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015376	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015377	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015378	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015379	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015381	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015382	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015383	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015384	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015385	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015386	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015387	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
23	015388	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
24	015389	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
25	015394	Kvistspricka i karm		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
26	015395	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1401 (19 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,  
C1-1501, C1-1601, C1-1701  
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015231	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015219	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015220	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015221	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015222	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015223	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015224	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015225	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015226	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015227	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015228	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015229	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015230	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015232	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015233	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015234	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015235	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015236	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015237	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1402 (15 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802




2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Elenhet
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/frysåp
  - SKJ Skjutningsgarderob
  - ST Stådsåp
  - TM Tvåtnmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kommesåp
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
  - VL Våldingsåp
  - Betongvägg
  - Undertak
  - LT X Lampputtag i tak med krok
  - LT ⊕ Lampputtag i vägg
  - LT ⊙ Lampa i undertak
  - Lampa på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, utvändigt
  - Multimediasåp
  - Lyktoråp
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksåp
  - Tävlingsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015245	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015249	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015238	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015239	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015240	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015241	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015242	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015243	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015244	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015246	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015247	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015248	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015250	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015251	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015252	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1403 (9 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:  
2017-01-24

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm

Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603,  
C1-1703, C1-1803 och C1-2502



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Slämbrygg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Linneskåp
  - F Frysåp
  - KF Kyl/frysåp
  - SKJ Skjeddörrgarderob
  - ST Stötkåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombiåp
  - V Fördelarskåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdaug
  - VL Vidringslås
  - Betongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputing i tak med kruk
  - L1 Lampputing i vägg
  - L1 O Lampor i undertak
  - X Lampor på vägg
  - E Eluttag
  - E Eluttag, oavhängig
  - M Multimediastutning
  - Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Täckt plats för TV
  - Täckt plats för handdukstork
  - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015253	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015254	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015255	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015256	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015257	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015258	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015259	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015260	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015261	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1404 (16 issues)



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

C1-1204-C1-1804.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015275	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015274	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015277	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015262	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015263	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015264	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015265	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015266	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015267	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015268	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015269	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015270	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015271	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015272	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015273	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015276	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1405 (20 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,  
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015295	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015296	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015288	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015289	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015290	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015291	Spricka i vägg		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015292	Spricka i takskarv		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015293	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015294	Spricka i vägg		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015278	Tättningslist sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015279	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015280	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015281	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015282	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015283	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015284	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015285	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015286	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015287	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015297	Kund upplever att det kommer smuts från tilluftdon "A-punkt"		Open	Vent. Teknik Kungsbacka	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1201 (27 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,  
C1-1501, C1-1601, C1-1701  
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015399	Spricka i kakelplatta		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015400	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015401	Spricka i tak		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015402	Spricka i vägg		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015403	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015404	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015405	Spricka i vägg		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015406	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015407	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015408	Spricka i smyg		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015409	Spricka i smyg		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015410	Spricka i väggvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015411	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015396	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015397	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015398	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015412	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015413	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015414	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015415	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015416	Spricka i takvinkel/vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015417	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
23	015418	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
24	015419	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
25	015420	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
26	015421	Spricka i trumma		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
27	015422	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	






Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1202 (31 issues)




Våning 3, 3 rok, 84 kvm  
Lägenhet: C1-1202

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Gardero
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Liteskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyll/Frysåp
  - SKJ Skjutdörrgardero
  - ST Stötsåp
  - TM Tröstmåskin
  - TT Torrskåp
  - KM Kombimåskin
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdaugn
  - VL Vådringsåp
  - Belongning
  - Underåp
  - L1 X Lampåp i tak med krok
  - L1 V Lampåp i vågg
  - L1 O Lampå i underåp
  - X Lampå på vågg
  - E Elutåp, utvändig
  - M Multimediautåp
  - Lysörnsåmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handåkåstork
  - Tillvalsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, yttångviser är preliminåra.



C1-1202.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015434	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015446	Elrör har trillat ner		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015440	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015444	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015445	Spricka i takskarv		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015423	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015424	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015425	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015426	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015427	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015428	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015429	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015430	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015431	Fuktskada i foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015432	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015433	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015435	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015436	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015437	Färg har krakelerat i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015438	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015439	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015441	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
23	015442	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
24	015443	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
25	015447	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
26	015448	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
27	015449	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
28	015450	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
29	015451	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
30	015452	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
31	015453	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1203 (6 issues)

Pins are outside of the print area. To print those pins, resize the print area.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015454	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015455	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015456	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015457	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
	015458	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015459	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1204 (11 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604,  
C1-1704 och C1-1804



- Teckentförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Elcentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - L Låseskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kylfrysåp
  - SKJ Skjutdörrgarderob
  - ST Stöksåp
  - TM Tvåttmaskin
  - TT Torkkylare
  - KM Kombimaskin
  - V Fördelarsåp tappvatten
  - U Ugn
  - M Måttåp
  - UM Högsåp med mikro och inbyggdåp
  - V Våringsåp
  - Betongåp
  - Undertak
  - LT X Lampåp i tak med krok
  - LT I Lampåp i vågg
  - LT O Lampå i undertak
  - E Elutåp
  - E Elutåp, utvåndig
  - Multimedåutåp
  - Lysårmatur
  - Radiator
  - Tånt plats för TV
  - Tånt plats för handåkåp
  - Tållåp
- Råd: St åndringar förbehålls, yttångveler år preliminåra.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015465	Spricka i kakelplatta och bruksfogar		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015466	Spricka i takskarv		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015464	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015467	Kund upplever att det finns smutsfilm på ytterglas som inte går att få bort "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015468	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015469	Övre infästning till duscvägg har lossnat		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015460	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015461	Spricka i väggvinkel lagas (kund målar själv)		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015462	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015463	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015470	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1205 (24 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,  
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015484	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
2	015485	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
3	015486	Spricka i vägg		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
4	015487	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
5	015488	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
6	015489	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
7	015490	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
8	015491	Spricka i vägg		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
9	015492	Spricka i takskarv		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
10	015493	Spricka i väggvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
11	015494	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
12	015471	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
13	015472	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
14	015473	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
15	015474	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
16	015475	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
17	015476	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
18	015477	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
19	015478	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
20	015479	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
21	015480	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
22	015481	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
23	015482	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	
24	015483	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	04 Mar 2020	