



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1701 (26 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



Skala 1:100



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013799	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013800	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013801	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013802	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013803	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013804	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013805	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013806	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013807	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013808	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013809	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013810	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013811	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013812	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	013813	Spricka i bakkant smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	013814	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	013815	Spricka i smyg och vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	013816	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
19	013817	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
20	013818	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
21	013819	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
22	013820	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
23	013821	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
24	013822	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
25	013823	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
26	013824	Sprickor i smygar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1702 (7 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802




5



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekenstrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - L1 Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - Eklitag
 - E Klitag, utvändigt
 - Multimediauttag
 - Lysrörårmått
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskåp
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013825	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013826	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013827	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013828	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013829	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013830	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013831	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1703 (17 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Låneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Underåp
 - LT X Lampouttag i tak med krok
 - LT Lampouttag i våp
 - LT Lampa i underåp
 - X Lampa på våp
 - Eluttag
 - Eluttag, åhåp
 - Multimediauttag
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tvåttplats för TV
 - Tvåttplats för handåp
 - Tillåp
- Rått till åpdringar förbehålles, yåpgevåer år preliminåre.



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013832	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013833	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013834	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013835	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013836	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013837	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013838	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013839	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013840	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013841	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013842	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013843	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013844	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013845	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	013846	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	013847	Kund anser det vara fel på dimmer A-punkt		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	013848	Kund anser att det inte går att rengöra A -punkt		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1801 (17 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm




Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- G Gardero
- GL1 Öppningsbar inglasning
- GL2 Fast inglasning
- GL3 Skärmvägg
- H Högsåp
- K Kylskåp
- F Frysåp
- KF Kyl/Frysåp
- SKJ Skjutmöbeldörr
- ST Ståpsåp
- TM Tvättmaskin
- TT Torkumlare
- KM Kombiåp
- U Ugn
- M Mikro
- UIM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
- VL Vådringsluss
- Belongvägg
- Undertak
- LT X Lampputtag i tak med krok
- LT Lampputtag i vägg
- LT Lampa i undertak
- X Lampa på vägg
- Euttag
- Euttag, utvändigt
- Multiuttag
- Lysrörsarmatur
- Radiator
- Tänkt plats för TV
- Tänkt plats för handdukskorg
- Tillvägsvägg

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013773	Duschväggar tätar ej		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013758	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013759	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013760	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013761	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013762	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013763	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013764	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013765	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013766	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013767	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013768	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013769	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013770	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	013771	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	013772	Spricka i glas		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	013774	Termostat på Duschblandare ändrar sig själv		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1802 (10 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm



Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - L1 Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - Eklitag
 - E Klitag, utvändigt
 - Multimediauttag
 - Lysrörårmått
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tävlåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013783	Trycke sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013784	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013775	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013776	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013777	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013778	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013779	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013780	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013781	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013782	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1803 (14 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30

Revideringsdatum:



2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - YL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Underåp
 - L1 X Lampåp i tak med krok
 - L1 Lampåp i våp
 - L1 Lampa i underåp
 - X Lampa på våp
 - E Elåp
 - C Elåp, åhåp
 - M Multimediaåp
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tåp pats för TV
 - Tåp pats för handåp
 - Tåp våp
- Rått till åpdringar förbehålles, yåpgevåer år prolliminåre.

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013797	Knäpp i golv vid passbit		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013798	Kund tycker det är svårt att få rent glasen A-punkt		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013785	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013786	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013787	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013788	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013789	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013790	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013791	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013792	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013793	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013794	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013795	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013796	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date




145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1401 (30 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013973	Glipa mellan fotlist och golv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013976	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013977	Spricka i vägg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013978	Sprickor i smygar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013979	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013980	Spricka i toalettstol		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013951	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013952	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013953	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013954	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013955	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013956	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013957	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013958	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	013959	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	013960	Sprickor i smygar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	013961	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	013962	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
19	013963	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
20	013964	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
21	013965	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
22	013966	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
23	013967	Sprickor i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
24	013968	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
25	013969	Smuts på utsida glas		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
26	013970	Synlig plyfa ovan balkongdörr		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
27	013971	Gummilist krupit upp		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
28	013972	Suts på vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
29	013974	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
30	013975	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1402 (10 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betonvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - L1 Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - Eklitag
 - E Klitag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörårmått
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013981	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013982	Termostat på blandare ändrar sig självt		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013983	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013984	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013985	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013986	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013987	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013988	Glapp i trycke på balkongdörr		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013989	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013990	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1403 (15 issues)

Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30

Revideringsdatum:



2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Länneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvratten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvågg
 - Undertak
 - LT X Lampouttag i tak med krok
 - LT Lampouttag i vågg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vågg
 - Eluttag
 - Eluttag, tvåhånds
 - Multimedåp
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tvåttplats för TV
 - Tvåttplats för handduksåp
 - Tillåp
- Rätt till åndringar förbehålles, yteråpelse år preliminåp.

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013991	Smuts i mjukfog		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013992	Smuts i mjukfog		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013993	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013994	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013995	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013996	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013997	Fuktskadade foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013998	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013999	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	014000	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	014001	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	014002	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	014003	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	014004	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	014005	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1501 (22 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



Skala 1:100



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013918	Kund anser att det ligger för mycket på en säkring		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013919	Stor glipa mellan glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013898	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013899	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013900	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013901	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013902	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013903	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013904	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013905	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013906	Sprickor i smygar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013907	Rostfällning på fasad		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013908	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013909	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	013910	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	013911	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	013912	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	013913	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
19	013914	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
20	013915	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
21	013916	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
22	013917	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1502 (9 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Eckenral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - ▨ Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - L1 Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - E Kvitlag
 - I Kvitlag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörårmatur
 - Radiator
 - ∇ Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handdukskåp
 - Tålvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013920	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013921	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013922	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013923	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013924	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013925	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013926	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013927	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013928	Barnspärr på balkongdörr trasig		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1503 (22 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30

Revideringsdatum:



2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stöpsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaesagn
 - VL Vridningsstuss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - L Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - C Eluttag, tvåhändig
 - M Multimediauttag
 - Lysörmsarmatur
 - Radiator
 - Tändplats för TV
 - Tändplats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yterangivelser är preliminära.

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013929	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013930	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013931	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013932	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013933	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013934	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013935	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013936	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013937	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013938	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013939	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013940	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013941	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013945	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	013946	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	013947	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	013948	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	013949	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
19	013950	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
20	013942	Termostat trasig		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
21	013943	Termostat trasig		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
22	013944	Spricka i takvinkel		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1601 (23 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutmöbeldörrar
 - ST Stadsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UIM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Euttag
 - Euttag, utvändigt
 - Multi-mediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskorg
 - Tillvägsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetviser är preliminära.

Skala 1:100



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013867	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013868	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013869	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013870	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013871	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013872	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013873	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013874	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013875	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013876	Sprickor i smygar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013877	Sprikor i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013878	Sprikor i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013879	Sprickor i smygar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013880	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	013881	List har släppt till glas		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	013882	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	013883	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	013884	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
19	013885	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
20	013886	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
21	013887	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
22	013888	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
23	013889	Kund har upplevt problem med stopp i handfatet		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1602 (8 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - L1 Lampputtag i vägg
 - L1 i Lampå i undertak
 - X Lampå på vägg
 - E Kvitlag
 - E Kvitlag, utvändig
 - M Multimediauttag
 - Lysrörårmått
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskåp
 - Tvåttvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013890	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013891	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013892	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013893	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013894	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013895	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013896	Sprikor i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013897	Sprikor i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1603 (18 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaedugn
 - VL Vridningsstuss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - L1 Lampputtag i vägg
 - L1 Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag, tvåändigt
 - Multimedauttag
 - Lysarmatur
 - Radiator
 - Tvänd plats för TV
 - Tvänd plats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytingivelse är preliminär.



B2-1203-B1-1803.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013860	Spricka i kakelplatta		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	013861	Sprickor i takvinklar		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	013862	Sprickor i takvinklar		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	013863	Spricka i väggvinkel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	013864	Sprickor i takvinklar		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	013865	Knarr i tröskel		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	013866	Glipa mellan foder och kakel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	013849	Kund är ej nöjda med tidigare lagning i golv A-punkt		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	013850	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	013851	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	013852	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	013853	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	013854	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	013855	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	013856	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	013857	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	013858	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	013859	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1101 (12 issues)

Våning 2, 3 rok, 81 kvm
Lägenhet: B2-1101

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Länneskåp
 - F Frysåp
 - KF KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvågg
 - Underåp
 - LT X Lampåp i tak med krok
 - LT Lampåp i vågg
 - LT Lampa i underåp
 - X Lampa på vågg
 - E Elåp
 - C Elåp, åhåp
 - M Multimediaåp
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tvått åp för TV
 - Tvått åp för handåp
 - Tillåp
- Rätt till åpningar förbehålles, yåpningar år preliminåp.



B2-1101.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014083	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	014084	Spricka i vägg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	014085	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	014086	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	014087	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	014088	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	014089	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	014090	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	014091	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	014092	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	014093	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	014094	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1102 (25 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-03-24

Entréväning, 5 rok, 109 kvm

Lägenhet: B2-1102



B2-1102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014129	Sprickor i 5 kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	014120	Gummilist har krupit upp		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	014119	Utfällning i tak		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	014124	Kvarsittande popnit i ta		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	014125	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	014126	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	014132	Foder fuktskadade		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	014133	Foder fuktskadade		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	014134	Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	014110	I Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	014111	I Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	014112	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	014113	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	014114	I Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	014115	Lucka har lossnat på överskåp		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	014116	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	014117	Sprickor i smygar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	014118	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
19	014121	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
20	014122	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
21	014123	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
22	014127	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
23	014128	Sprickor i smygar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
24	014130	Bläckgenomsläpp i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
25	014131	<New Pushpin>		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1201 (1 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801




Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Etcentral
- G Garderob
- GL1 Öppningsbar inglasning
- GL2 Fast inglasning
- GL3 Skärmvägg
- H Högsåp
- K Kylskåp
- F Frysåp
- KF Kyl/Frysåp
- SKJ Skjuddörrgarderob
- ST Stadsåp
- TM Tvättmaskin
- TT Torkumlare
- KM Kombiåp
- U Ugn
- M Mikro
- UIM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
- VL Vådringsluss
- Belongvägg
- Udertak
- LT X Lampputtag i tak med krok
- LT Lampputtag i vägg
- LT Lampa i undertak
- X Lampa på vägg
- Euttag
- Euttag, utvändigt
- Multiuttag
- Lysrörsarmatur
- Radiator
- Tänkt plats för TV
- Tänkt plats för handdukskorg
- Tillvägsvägg


Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



Skala 1:100



Våning 9
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1
Garage



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014074	Kund ej hemma klockan 14.15		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1202 (8 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvåttåp
 - TT Torråp
 - KM Kombåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtg i tak med krok
 - LU Lampputtg i vägg
 - LI Lampå i undertak
 - X Lampå på vägg
 - Eklåp
 - L Eklåp, utvändig
 - Multimediaåp
 - Lysröråp
 - Radiator
 - Tåntåp för TV
 - Tåntåp för handduåkåp
 - Tåntåp
- Rått st ändringar förbehålles, ytangetelser är prelinåna.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014075	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	014076	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	014077	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	014078	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	014079	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	014080	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	014081	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	014082	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1203 (15 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Länneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaedagn
 - VL Vådringsstuss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - L Lampputtag i vägg
 - LTX Lamp i undertak
 - LTX Lamp på vägg
 - E Eluttag
 - C Eluttag, tvåhårig
 - M Multimediauttag
 - Lysarmatur
 - Radiator
 - Tvänd plats för TV
 - Tvänd plats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yterangivelser är preliminära.



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014102	Lampputtag fungerar ej		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	014103	I Sprickor i takvinklar		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	014104	<New Pushpin>		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	014107	Lampputtag fungerar ej		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	014108	Lampputtag fungerar ej		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	014095	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	014096	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	014097	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	014098	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	014099	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	014100	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	014101	I Sprickor i takvinklar		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	014105	I Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	014106	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	014109	I Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1301 (32 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014025	Skjutglas justeras		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	014034	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	014035	Smuts på utsida glas		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	014036	Spricka i takvinkel		Open	MiB Nordic	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	014006	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	014007	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	014008	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	014009	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	014010	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	014011	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	014012	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	014013	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	014014	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	014015	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	014016	Spricka i smyg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	014017	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	014018	Spricka i smyg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	014019	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
19	014020	Rinn i tak och vägg		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
20	014021	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
21	014022	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
22	014023	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
23	014037	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
24	014024	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
25	014026	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
26	014027	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
27	014028	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
28	014029	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
29	014030	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
30	014031	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
31	014032	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
32	014033	Spricka i smyg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1302 (9 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KJF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmågarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Kvitlag
 - E Kvitlag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörsmått
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskåp
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014065	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	014066	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	014067	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	014068	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	014069	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	014070	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	014071	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	014072	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	014073	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1303 (27 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaesåp
 - VL Vidringsstuss
- Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag, enhändig
 - C Multimedauttag
 - Lysarmatur
 - Radiator
 - Tändplats för TV
 - Tändplats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytergivelser är preliminära.



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	014062	Slagmärke i hörn på lucka		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
2	014063	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
3	014064	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
4	014038	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
5	014039	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
6	014040	Synligt hörnjärn		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
7	014041	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
8	014042	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
9	014043	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
10	014044	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
11	014045	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
12	014046	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
13	014047	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
14	014048	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
15	014049	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
16	014050	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
17	014051	Spricka i väggvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
18	014052	Sprickor i takvinklar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
19	014053	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
20	014054	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
21	014055	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
22	014056	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
23	014057	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
24	014058	Spricka i takskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
25	014059	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
26	014060	Fuktskada i täckfront		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	
27	014061	Fuktskada i lådfront		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	28 Feb 2020	