




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A2-1101 (18 issues)

Entréväning, 4 rok, 100,5 kvm  
Lägenhet: A2-1101

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



A2-1101.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013205	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013197	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013198	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013199	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013200	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013201	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013202	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013203	Genomslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013204	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	013206	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	013207	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
12	013208	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
13	013209	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
14	013210	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
15	013211	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
16	013212	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
17	013213	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
18	013214	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A2-1102 (5 issues)


**Entréväning, 1 rok, 33 kvm**  
Lägenhet: A2-1102

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
  - EL Eicentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - F Frysskåp
  - K/F Kyl/Frysskåp
  - SKJ Skjutdörs Garderob
  - ST Sidskåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
  - VL Vårdingslucka
  - Betongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputtag i tak med krok
  - L1 Lampputtag i vägg
  - L1 Lamp i undertak
  - L1 Lamp på vägg
  - X Eluttag
  - Eluttag, utvändigt
  - Multimediauttag
  - Lysrörsmatur
  - Radiator
  - Täntplats för TV
  - Täntplats för handduktork
  - Tiltvälvägg
- Rätt till ändringar förbehålles,  
ytåtgivelser är preliminära.



A2-1102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013192	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013193	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013194	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013195	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013196	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A2-1801 (10 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



Teckenförklaring

- |                            |   |                                |                                |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| DM Diskmaskin              | KF Kyll/frysåskåp                       | VL Våldingslucka               | — Lysrörsarmatur               |
| EL Elcentral               | SKJ Sjukdosengarderob                   | Betonrubb                      | — Radiator                     |
| G Garderob                 | ST Städåskåp                            | Undertak                       | — Tänk plats för TV            |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin                          | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handduksstork |
| GL2 Fast inglasning        | TT Torrskåp                             | LU Lampputtag i vägg           | — Tiltvägg                     |
| GL3 Skärmvägg              | KM Kombimaskin                          | LT Lampa i undertak            |                                |
| H Högskåp                  | U Ugn                                   | X Lampa på vägg                |                                |
| K Kylåskåp                 | M Mikro                                 | — Eluttag                      |                                |
| F Frysåskåp                | UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn | — Eluttag, utvändigt           |                                |
|                            |   | — Multimediauttag              |                                |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangeter är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	012974	Glapp i takspottar		Open	Linback EL	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	012982	List lös på räcke		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	012973	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	012975	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	012976	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	012977	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	012978	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	012980	Foder sväller i nederkant		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	012981	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	012979	A-punkt radiator susar inget garantifel		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A2-1802 (17 issues)

Våning 8-9, 4 rok, 133,5 kvm  
Lägenhet: A2-1702 och A2-1802

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



**Teckenförklaring**

DM Diskmaskin	KF Kyll/frys	VL Vådringsluss	— Lysrörsarmatur
EL Elcentral	SKJ Skjutöversgerderob	— Betongvägg	— Radiator
G Garderob	ST Städsåp	— Undertak	— Tärnre plats för TV
GL1 Öppningsbar inglasning	TM Tvättmaskin	LT X Lämpouttag i tak med krok	— Tärnre plats för handdukestork
GL2 Fast inglasning	TT Torktumlare	LT ⊗ Lämpouttag i vägg	— Trävätsvägg
GL3 Skåmvägg	KM Kombimaskin	LT ⊙ Lampa i undertak	
H Högsåp	U Ugn	⊗ Lampa på vägg	
K Kytsåp	M Mikro	⊕ Eluttag	
F Frysåp	UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn	⊖ Eluttag, utvändigt	
		⊞ Multimedieuttag	

Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.

A2-1702-A2-1802 (2).pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	012971	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	012956	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	012957	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	012958	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	012959	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	012960	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	012961	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	012962	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	012963	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	012964	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	012965	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
12	012966	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
13	012967	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
14	012968	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
15	012969	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
16	012970	A-punkt flisor från papptak inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
17	012972	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date



145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1501 (4 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



Teckenförklaring

- |                            |                                     |                                |                               |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin              | KF Kyll/frys                        | VL Våldingslucka               | — Lysrörsarmatur              |
| EL Elcentral               | SKJ Skjulsängarderob                | — Betongrugg                   | — Radiator                    |
| G Garderob                 | ST Städskåp                         | — Undertak                     | — Tänk plats för TV           |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin                      | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukskorg |
| GL2 Fast inglasning        | TT Torrskåp                         | LT Lampputtag i vägg           | — Tillsatsvägg                |
| GL3 Skärmvägg              | KM Kombimaskin                      | LT Lampa i undertak            |                               |
| H Högsåp                   | U Ugn                               | X Lampa på vägg                |                               |
| K Kylskåp                  | M Mikro                             | — Eluttag                      |                               |
| F Frys                     | UM Högsåp med mikro och inbyggssugn | — Eluttag, utvändigt           |                               |
|                            |                                     | — Multimediauttag              |                               |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013047	A-punkt skada i gummilist på tvättmaskin inget garantifel		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013045	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013046	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013048	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1502 (17 issues)

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402, A2-1502 och A2-1602

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



A2-1202-A2-1602.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013060	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013054	Sockellist lös		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013055	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013056	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013057	A-punkt skada i lådfront i nederkant inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013058	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013059	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013062	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013063	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	013064	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	013065	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
12	013066	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
13	013067	Genomslag		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
14	013068	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
15	013069	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
16	013070	A-punkt fukt lukt i rummet Skanska mäter		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
17	013061	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1503 (5 issues)

Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm

Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403, A2-1503 och A2-1603

2016-03-30


Revideringsdatum:  
2016-04-04



1m 2m 3m 4m 5m  
Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Ekentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högskap
  - K Kyskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/Frysåp
  - SKJ Skjutömsgarderob
  - ST Stadsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggadsugn
  - VL Vådringsåp
  - Belongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputtag i tak med krok
  - LI Lampputtag i vägg
  - L1 i undertak
  - X Lampa på vägg
  - E Vitlag
  - E Vitlag, ufhändig
  - M Multimediabur
  - L Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Tänt plats för TV
  - Tänt plats för handduksåp
  - Tänt vägg
- Rätt till ändringar förbehålles.  
ytangivelser är preliminära.



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013049	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013050	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013051	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013052	Utslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013053	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1601 (11 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



Teckenförklaring

- |                            |  |                                |  |
|----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DM Diskmaskin              | KF Kyll/frys                           | VL Våldingsluss                | — Lysrörsarmatur   |
| EL Elcentral               | SKJ Skjulsängarderob                   | — Betongrugg                   | — Radiator   |
| G Garderob                 | ST Städskåp                            | — Undertak                     | — Tänk plats för TV  |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin                         | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukskorg                                    |
| GL2 Fast inglasning        | TT Torrskåp                            | LU Lampputtag i vägg           | — Tiltvägg   |
| GL3 Skärmvägg              | KM Kombimaskin                         | LT Lampa i undertak            |  |
| H Högsåp                   | U Ugn                                  | X Lampa på vägg                |  |
| K Kylskåp                  | M Mikro                                | — Eluttag                      | Rätt till ändringar förbehålles,<br>ytangivelser är preliminära. |
| F Frys                     | UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn | — Eluttag, utvändigt           |  |
|                            |  | — Multimediauttag              |  |



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013014	Handtag löst		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013007	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013008	Hål i väggen		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013009	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013010	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013011	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013012	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013013	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013015	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	013016	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	013017	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1602 (19 issues)

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402, A2-1502 och A2-1602

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



A2-1202-A2-1602.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013026	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013021	Fönster hänger		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013018	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013019	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013020	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013022	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013023	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013024	Torktummlaren skaver "gnäller"		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013025	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	013027	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	013028	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
12	013029	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
13	013030	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
14	013031	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
15	013032	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
16	013033	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
17	013034	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
18	013035	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
19	013036	Utfällning		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1603 (8 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04

Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm


Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403,  
A2-1503 och A2-1603



1m 2m 3m 4m 5m  
Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Ekenstrål
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/Frysåp
  - SKJ Skjutdörrsgarderob
  - ST Städåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
  - VL Vådringsluss
  - Belongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputtag i tak med krok
  - LI Lampputtag i vägg
  - L1 i undertak
  - X Lampa på vägg
  - Eklitag
  - E Klitag, utvändigt
  - M Multimediumtag
  - L Lysrörslarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksstork
  - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles.  
ytangivelser är preliminära.



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013037	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013038	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013039	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013040	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013041	Utslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013042	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013043	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013044	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1701 (7 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



Teckenförklaring

- |                            |   |                                |                               |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin              | KF Kyll/frysåskåp                       | VL Våldingslucka               | — Lysrörsarmatur              |
| EL Elcentral               | SKJ Skjådosängarderob                   | Betongvägg                     | — Radiator                    |
| G Garderob                 | ST Städåskåp                            | Undertak                       | — Tänk plats för TV           |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin                          | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukskorg |
| GL2 Fast inglasning        | TT Torrskåp                             | LU Lampputtag i vägg           | — Tiltvägg                    |
| GL3 Skärmvägg              | KM Kombimaskin                          | LT O Lamp i undertak           |                               |
| H Högskåp                  | U Ugn                                   | X Lampa på vägg                |                               |
| K Kylåskåp                 | M Mikro                                 | E Eluttag                      |                               |
| F Frysåskåp                | UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn | E Eluttag, utvändigt           |                               |
|                            |   | ■ Multimediauttag              |                               |



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	012983	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	012984	A-punkt fuktskada i komod inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	012985	A-punkt foder sväller		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	012986	A-punkt inget fel på entrédörr vid besiktnings tillfället		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013071	A-punkt skada i komodsida		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013072	Fuktskada i foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013073	A-punkt låskrånglar		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1702 (20 issues)

Våning 8-9, 4 rok, 133,5 kvm  
Lägenhet: A2-1702 och A2-1802

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



**Teckenförklaring**

DM Diskmaskin	KF Kyll/frys	VL Vådringsluss	— Lysrörsarmatur
EL Elcentral	SKJ Skjutöversäkrings	— Betongvägg	— Radiator
G Garderob	ST Städsåp	— Undertak	— Tärnre plats för TV
GL1 Öppningsbar inglasning	TM Tvättmaskin	LT X Lämpouttag i tak med krok	— Tärnre plats för handdukestork
GL2 Fast inglasning	TT Torktumlare	LT ⊗ Lämpouttag i vägg	— Täckningsvägg
GL3 Skåmvägg	KM Kombimaskin	LT ⊕ Lampa i undertak	
H Högskåp	U Ugn	LT ⊗ Lampa på vägg	
K Kylskåp	M Mikro	— Eluttag, utvändigt	
F Frys	UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn	— Eluttag, invändigt	

Rätt till ändringar förbehålles, yttangvelser är preliminära.

A2-1702-A2-1802 (2).pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	012994	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	012987	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	012988	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	012989	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	012990	Spricka i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	012991	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	012992	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	012993	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	012995	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	012996	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	012997	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
12	012998	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
13	012999	Synlig skruv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
14	013000	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
15	013001	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
16	013002	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
17	013003	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
18	013004	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
19	013005	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
20	013006	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1201 (9 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



Teckenförklaring

- |                            |   |                                |                                |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| DM Diskmaskin              | KF Kyll/frysåskåp                       | VL Våldingslucka               | — Lysrörsarmatur               |
| EL Elcentral               | SKJ Skåp/skjulsgarderob                 | — Betongrugg                   | — Radiator                     |
| G Garderob                 | ST Städskåp                             | — Undertak                     | — Tänk plats för TV            |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin                          | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handduksstork |
| GL2 Fast inglasning        | TT Torrskåp                             | LU Lampputtag i vägg           | — Tiltvägg                     |
| GL3 Skåp i vägg            | KM Kombimaskin                          | LT Lampa i undertak            |                                |
| H Högskåp                  | U Ugn                                   | X Lampa på vägg                |                                |
| K Kylskåp                  | M Mikro                                 | — Eluttag                      |                                |
| F Frysåskåp                | UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn | — Eluttag, utvändigt           |                                |
|                            |   | — Multimediauttag              |                                |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013156	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013157	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013158	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013159	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013160	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013161	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013162	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013163	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013164	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1202 (21 issues)

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402, A2-1502 och A2-1602

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



A2-1202-A2-1602.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013168	A-punkt skada i kommod inget garantifel		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013169	A-punkt skador på kommod inget garantifel		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013183	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013177	A-punkt barnspärrar trasig på balkongdörr inget garantifel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013165	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013166	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013167	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013170	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013171	A-punkt Lådfronter bubblar sig inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	013172	A-punkt vatten skadad parkett inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	013174	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
12	013175	Genomslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
13	013176	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
14	013178	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
15	013179	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
16	013180	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
17	013181	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
18	013182	Genomslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
19	013184	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
20	013185	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
21	013186	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1203 (5 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04

**Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm**


Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403,  
A2-1503 och A2-1603



1m 2m 3m 4m 5m  
Skala 1:100

**Teckenförklaring**

- DM Diskmaskin
  - EL Ekentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högsåp
  - K Kylskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/Frysåp
  - SKJ Skjutdörrsgarderob
  - ST Städåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombiåp
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbyggadsugn
  - VL Vådringsåp
  - Belongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputtag i tak med krok
  - LI Lampputtag i vägg
  - L1 i undertak
  - X Lampa på vägg
  - E Vitlag
  - E Vitlag, utvändigt
  - M Multimedium
  - Lysrörsarmatur
  - Radiator
  - Tänkt plats för TV
  - Tänkt plats för handduksåp
  - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles.  
ytangivelser är preliminära.



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013187	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013188	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013189	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013190	Genomslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013191	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1301 (11 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



Teckenförklaring

- |                            |  |                                |                               |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin              | KF Kyll/frys                           | VL Våldingsluss                | — Lysrörsarmatur              |
| EL Elcentral               | SKJ Sjukvårdsgarderob                  | — Betongrugg                   | — Radiator                    |
| G Garderob                 | ST Städskåp                            | — Undertak                     | — Tänk plats för TV           |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin                         | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukstork |
| GL2 Fast inglasning        | TT Torrskumlare                        | LU Lampputtag i vägg           | — Tiltvägg                    |
| GL3 Skärmvägg              | KM Kombimaskin                         | LT Lampa i undertak            |                               |
| H Högsåp                   | U Ugn                                  | X Lampa på vägg                |                               |
| K Kylskåp                  | M Mikro                                | — Eluttag                      |                               |
| F Frys                     | UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn | — Eluttag, utvändigt           |                               |
|                            |  | — Multimediauttag              |                               |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013121	Lös list vid tröskel		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013114	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013115	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013116	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013117	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013118	A-punkt läckage under duschdörr inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013119	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013120	A-punkt ojämn spackling på vägg inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013122	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	013123	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	013124	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1302 (24 issues)

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402, A2-1502 och A2-1602

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



A2-1202-A2-1602.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013143	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013153	Kylskåpsdörr tar i bakkant		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013132	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013133	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013134	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013135	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013136	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013137	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013138	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	013139	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	013140	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
12	013141	Genomslag		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
13	013142	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
14	013144	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
15	013145	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
16	013146	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
17	013147	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
18	013148	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
19	013149	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
20	013150	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
21	013151	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
22	013154	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
23	013152	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
24	013155	Dåligt med värme i radiatorer		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1303 (7 issues)

Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm

Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403, A2-1503 och A2-1603

2016-03-30


Revideringsdatum:  
2016-04-04



1m 2m 3m 4m 5m  
Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Ekentral
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högskåp
  - K Kyskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/Frysåp
  - SKJ Skjutdörrgarderob
  - ST Stadsåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
  - VL Vådringsluss
  - Belongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputtag i tak med krok
  - LI Lampputtag i vägg
  - L1 i undertak
  - X Lampa på vägg
  - E Vitlag
  - E Vitlag, ufhändig
  - M Multimediabur
  - L Lysrörslarmatur
  - Radiator
  - Tänt plats för TV
  - Tänt plats för handduksstork
  - Tälvägg
- Rätt till ändringar förbehålles.  
ytangivelser är preliminära.



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013125	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013126	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013127	Fuktskadade foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013128	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013129	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013130	Genomslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013131	Krom bubblar sig på duschblandare		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1401 (5 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



Teckenförklaring

- |                            |  |                                |                               |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin              | KF Kyll/frys                           | VL Våldingsluss                | — Lysrörsarmatur              |
| EL Elcentral               | SKJ Skjutsängarderob                   | — Betongrugg                   | — Radiator                    |
| G Garderob                 | ST Städskåp                            | — Undertak                     | — Tänk plats för TV           |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin                         | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukstork |
| GL2 Fast inglasning        | TT Torrskåp                            | LU Lampputtag i vägg           | — Tiltvägg                    |
| GL3 Skärmvägg              | KM Kombimaskin                         | LT Lampa i undertak            |                               |
| H Högskåp                  | U Ugn                                  | X Lampa på vägg                |                               |
| K Kylskåp                  | M Mikro                                | — Eluttag                      |                               |
| F Frys                     | UM Högskåp med mikro och inbyggnadsugn | — Eluttag, utvändigt           |                               |
|                            |  | — Multimediauttag              |                               |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013074	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013075	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013076	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013077	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013078	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1402 (28 issues)

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402, A2-1502 och A2-1602

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04



A2-1202-A2-1602.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013101	Glas på inglasning blir ej rent på utsidan		Open	<not set>	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013111	Parkett låser ej i skarv		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013112	"bubbla" i parkett		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013113	A-punkt Repor på fönsterbänk		Open	Skanska Sverige AB	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013086	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013087	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013089	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
8	013090	A-punkt toapappershållare felvända inget garantifel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
9	013091	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
10	013092	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
11	013093	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
12	013094	Genomslag		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
13	013095	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
14	013096	Saknas tätning vid stuprör kvar sedan SB		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
15	013097	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
16	013098	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
17	013099	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
18	013100	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
19	013102	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
20	013103	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
21	013104	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
22	013105	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
23	013107	Genomslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
24	013108	Genomslag		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
25	013109	Tättningslist lös		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
26	013110	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
27	013088	Spricka i handfat		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
28	013106	A-punkt radiator susar		Open	Widells Rör	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1403 (7 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:  
2016-04-04

Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm


Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403,  
A2-1503 och A2-1603



1m 2m 3m 4m 5m  
Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
  - EL Ekenstrål
  - G Garderob
  - GL1 Öppningsbar inglasning
  - GL2 Fast inglasning
  - GL3 Skärmvägg
  - H Högskåp
  - K Kylskåp
  - F Frysåp
  - K/F Kyl/Frysåp
  - SKJ Skjutdörrgarderob
  - ST Städskåp
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - U Ugn
  - M Mikro
  - UM Högskåp med mikro och inbyggadsugn
  - VL Vådringslucka
  - Belongvägg
  - Undertak
  - L1 X Lampputtag i tak med krok
  - LI Lampputtag i vägg
  - L1 i undertak
  - X Lampa på vägg
  - Eklitag
  - E Klitag, utfördig
  - M Multimediumtag
  - L Lysrörslarmatur
  - Radiator
  - Tänt plats för TV
  - Tänt plats för handduksstork
  - Tälvägg
- Rätt till ändringar förbehålles.  
ytangivelser är preliminära.



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013079	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
2	013080	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
3	013081	Fuktskada i foder		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
4	013082	Spricka i takvinkel		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
5	013083	Genomslag i tak		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
6	013084	Spricka i takskiveskarv		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	
7	013085	Spricka i vägg		Open	Vastgöta måleri	7. 2-års besiktning	24 Feb 2020	