



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A1-1103 (6 issues)


Entréväning, 1 rok, 28 kvm

Gästlägenhet: A1-1103


2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-03-10



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutöversgarderob
 - ST Stötskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Toilettstol
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Våningsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - L1 Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - C Eluttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörsmattor
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handdukstork
 - Tillsatsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles.
yttergränser är preliminära.



A1-1103_Gästlgh_.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016735	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016736	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016737	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016738	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016739	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016740	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A2-1101 (4 issues)

Entréväning, 4 rok, 100,5 kvm
Lägenhet: A2-1101

2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



A2-1101.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016623	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016624	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016622	Kund har synpunkt på urinlukt i badrummet, tidigare anmält ärende. Ingen doft som kunde kännas på besiktningen		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016773	Kund har synpunkt på blinkande belysning, inget som kunde upptäckas på besiktningen, styrelseledamot Ove var med. "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	08 Jun 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A2-1102 (2 issues)

Entréväning, 1 rok, 33 kvm
Lägenhet: A2-1102



2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Eicentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysskåp
 - K/F Kyl/Frysskåp
 - SKJ Skjutsåp
 - ST Skåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringslut
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT i Lampputtag i vägg
 - LT i Lamppe i undertak
 - LT i Lamppe på vägg
 - X Eluttag
 - ⌈ Eluttag, utvändigt
 - ⌈ Multimediauttag
 - Lysrörsmatur
 - Radiator
 - ∇ Täntplats för TV
 - Täntplats för handduktork
 - == Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles,
ytangivelser är preliminära.



A2-1102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016625	Skada i golv efter att satt sig på en stol		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016626	Spricka i handfat		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A2-1801 (3 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frysåskåp | VL Våldingslucka | — Lysrörsarmatur |
| EL Elcentral | SKJ Skjulsängarderob | Betonvägg | — Radiator |
| G Garderob | ST Städåskåp | Undertak | — Tänk plats för TV |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handduksstork |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampputtag i vägg | — Tiltvägg |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | |
| H Högskåp | U Ugn | X Lampa på vägg | |
| K Kylåskåp | M Mikro | — Eluttag | |
| F Frysåskåp | UM Högskåp med mikro och inbyggnaug | — Eluttag, utvändigt | |
| | | — Multimediauttag | |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016517	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016518	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016519	Bottenplugg fastnar		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 01>A2-1802 (20 issues)

Våning 8-9, 4 rok, 133,5 kvm
 Lägenhet: A2-1702 och A2-1802
 2016-03-30
 Revideringsdatum:
 2016-04-04



Teckenförklaring

DM Diskmaskin	KF KyllFrysåskåp	VL Vådringsluss	— Lysrörsarmatur
EL Elcentral	SKJ Skjutöversgerderob	— Betongvägg	— Radiator
G Garderob	ST Ståskåp	— Undertak	— Tärnre plats för TV
GL1 Öppningsbar inglasning	TM Tvättmaskin	— Lämpouttag i tak med krok	— Tärnre plats för handdukestork
GL2 Fast inglasning	TT Torktumlare	— Lämpouttag i vägg	— Trävatavägg
GL3 Skåmvägg	KM Kombimaskin	— Lampa i undertak	
H Högskåp	U Ugn	— Lampa på vägg	
K Kylskåp	M Mikro	— Eluttag, utvändigt	
F Frysåskåp	UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn	— Eluttag, invändigt	
		— Multimedieuttag	

Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.

A2-1702-A2-1802 (2).pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016521	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016523	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016524	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016525	Släpp i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016526	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016528	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016529	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016530	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016531	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016532	Spricka mellan smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016533	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
12	016534	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
13	016535	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
14	016536	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
15	016538	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
16	016522	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
17	016527	Elkontakt sitter löst		Open	Linback EL	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
18	016539	Elkontakt sitter löst		Open	Linback EL	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
19	016520	Entredörr tar i klinker		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
20	016537	Dörrblad bågnar, tar i karm		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1501 (7 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Vådringslucka | — Lysrörsarmatur |
| EL Elcentral | SKJ Skjulsängarderob | Betongvägg | — Radiator |
| G Garderob | ST Städskåp | Undertak | — Tänk plats för TV |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukstork |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampputtag i vägg | — Tillsatsvägg |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | |
| H Högskåp | U Ugn | X Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Mikro | — Eluttag | |
| F Frys | UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn | — Eluttag, utvändigt | |
| | | — Multimediauttag | |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016570	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016571	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016572	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016573	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016574	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016575	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016576	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1502 (1 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:
2016-04-04

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402,
A2-1502 och A2-1602

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysskåp
 - K/F Kyl/Frysskåp
 - SKJ Skjutsåp/garderob
 - ST Städskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och tillbyggnadsugn
 - VL Våldingsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LU X Lampputag i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - LT X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - L Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Tilvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles,
yängivelseser är preliminära.



A2-1202-A2-1602.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016577	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1503 (3 issues)

Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm

Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403, A2-1503 och A2-1603

2016-03-30


Revideringsdatum:
2016-04-04



1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - F Frys-skåp
 - K/F Kyl/Frys-skåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Stads-skåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn
 - Vl Vådringslucka
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Eklitag
 - E Klitag, utfördig
 - M Multimediabur
 - L Lysrörslarmatur
 - Radiator
 - Tänt plats för TV
 - Tänt plats för handdukskrok
 - Tänt vägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016578	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016579	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016580	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1601 (2 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frysåskåp | VL Våldingslucka | — Lysrörsarmatur |
| EL Elcentral | SKJ Skjulsängarderob | Betonrubb | — Radiator |
| G Garderob | ST Städskåp | Undertak | — Tänk plats för TV |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukskorg |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampputtag i vägg | — Tiltvägg |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | |
| H Högskåp | U Ugn | X Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Mikro | — Eluttag | |
| F Frysåskåp | UM Högskåp med mikro och inbyggnaug | — Eluttag, utvändigt | |
| | | — Multimediauttag | |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016557	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016558	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1602 (10 issues)

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402, A2-1502 och A2-1602

2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



A2-1202-A2-1602.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016559	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016561	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016562	Spricka i vägg och smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016564	Spricka mellan smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016565	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016566	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016567	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016568	Spricka i vägg och smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016560	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016563	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1603 (3 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04


Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm

Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403,
A2-1503 och A2-1603



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Ekentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskap
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stadsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E/itagg
 - E/itagg, utvändigt
 - Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstork
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles.
ytangivelser är preliminära.

2



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016611	Spricka i tak och vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016612	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016569	Kund ej hemma 16/5 kl. 14.00		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1701 (1 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frysåskåp | VL Våldingslucka | — Lysrörsarmatur |
| EL Elcentral | SKJ Skjulsängarderob | Betonrubb | — Radiator |
| G Garderob | ST Städåskåp | Undertak | — Tänk plats för TV |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukskorg |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampputtag i vägg | — Tiltvägg |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | |
| H Högskåp | U Ugn | X Lampa på vägg | |
| K Kylåskåp | M Mikro | — Eluttag | |
| F Frysåskåp | UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn | — Eluttag, utvändigt | |
| | | — Multimediauttag | |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016540	Kund ej hemma 16/5 kl. 13.26		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 02>A2-1702 (16 issues)

Våning 8-9, 4 rok, 133,5 kvm
Lägenhet: A2-1702 och A2-1802

2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

DM Diskmaskin	KF Kyll/Frysåskåp	VL Vådringsluss	— Lysrörsarmatur
EL Elcentral	SKJ Skjutöversäckerob	— Betongvägg	— Radiator
G Garderob	ST Stadsåp	— Undertak	— Tänk plats för TV
GL1 Öppningsbar inglasning	TM Tvättmaskin	— Lämpouttag i tak med krok	— Tänk plats för handdukestork
GL2 Fast inglasning	TT Torktumlare	— Lämpouttag i vägg	— Trävatavägg
GL3 Skåmvägg	KM Kombimaskin	— Lampa i undertak	
H Högskåp	U Ugn	— Lampa på vägg	
K Kytskåp	M Mikro	— Eluttag	
F Frysåskåp	UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn	— Eluttag, utvändigt	
		— Multimedieuttag	

Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.

A2-1702-A2-1802 (2).pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016542	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016543	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016544	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016545	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016546	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016550	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016551	Sprickor runt karm		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016552	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016553	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016554	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016555	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
12	016556	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
13	016541	Entredörr tar i botten, justeras upp		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
14	016547	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
15	016548	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
16	016549	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1201 (3 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Våldingsluss | — Lysrörsarmatur |
| EL Elcentral | SKJ Skåp | Betonvägg | — Radiator |
| G Garderob | ST Städskåp | Undertak | — Tänk plats för TV |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukskorg |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampputtag i vägg | — Tillsatsvägg |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | |
| H Högsåp | U Ugn | X Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Mikro | — Eluttag | |
| F Frys | UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn | — Eluttag, utvändigt | |
| | | — Multimediauttag | |



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016615	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016614	Spricka i fasad		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016613	Krom på blandare har bubblat sig, samt reglage för värme ändrar sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1202 (6 issues)

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402, A2-1502 och A2-1602

2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



A2-1202-A2-1602.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016618	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016619	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016620	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016616	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016621	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016617	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1301 (2 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Våldingslucka | — Lysrörsarmatur |
| EL Elcentral | SKJ Skåp | — Betongvägg | — Radiator |
| G Garderob | ST Städskåp | — Undertak | — Tänk plats för TV |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukstork |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampputtag i vägg | — Tiltvägg |
| GL3 Skåp | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | |
| H Högskåp | U Ugn | X Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Mikro | — Eluttag | |
| F Frys | UM Högskåp med mikro och inbyggd | — Eluttag, utvändigt | |
| | | — Multimediauttag | |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016601	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016602	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1302 (1 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402,
A2-1502 och A2-1602



A2-1202-A2-1602.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016603	Kund ej hemma 16/5 kl. 15.10		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1303 (6 issues)

Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm

Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403, A2-1503 och A2-1603

2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04




1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Ekentral
- G Garderob
- GL1 Öppningsbar inglasning
- GL2 Fast inglasning
- GL3 Skärmvägg
- H Högskap
- K Kyskåp
- F Frysåp
- K/F Kyl/Frysåp
- SKJ Skjutdörrgarderob
- ST Stadsåp
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- KM Kombimaskin
- U Ugn
- M Mikro
- UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
- Vl Vådringsluss
- Belongvägg
- Undertak
- L1 X Lampputtag i tak med krok
- LI Lampputtag i vägg
- L1 i Undertak
- X Lampa på vägg
- E Vitlag
- E Vitlag, utvändigt
- Multimedieuttag
- Lysrörsarmatur
- Radiator
- Tänkt plats för TV
- Tänkt plats för handdukskrok
- Tävlingsvägg

Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016606	Spricka i tak vid rör genomföring		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016607	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016604	Skena till skjutdörrar lossnat från tak		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016608	Barnspärr trasig på balkongdörr		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016609	Nnbbbb///		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016605	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1401 (14 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet: A2-1201, A2-1301, A2-1401, A2-1501, A2-1601, A2-1701 och A2-1801


2016-03-30

Revideringsdatum:
2016-04-04



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Våldingslucka | — Lysrörsarmatur |
| EL Elcentral | SKJ Skjådosgarderob | — Betongrugg | — Radiator |
| G Garderob | ST Städskåp | — Undertak | — Tänk plats för TV |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LT X Lampputtag i tak med krok | — Tänk plats för handdukstork |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LT Lampputtag i vägg | — Tiltvägg |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | |
| H Högsåp | U Ugn | X Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Mikro | — Eluttag | |
| F Frys | UM Högsåp med mikro och inbyggnsugn | — Eluttag, utvändigt | |
| | | — Multimediauttag | |
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A2-1201-A2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016581	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016582	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016583	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016584	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016585	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016586	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016587	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016588	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016589	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016590	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016592	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
12	016593	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
13	016594	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
14	016591	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1402 (4 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:
2016-04-04

Våning 3-7, 4 rok, 97,5 kvm

Lägenhet: A2-1202, A2-1302, A2-1402,
A2-1502 och A2-1602

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysskåp
 - K/F Kyl/Frysskåp
 - SKJ Skjutsåp/garderob
 - ST Städskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och tillbyggnadsugn
 - VL Våldingsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LV X Lampputag i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - LT X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - L Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Tilvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles,
yängivelses är preliminära.



A2-1202-A2-1602.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016595	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016596	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016597	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016598	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 03>A2-1403 (2 issues)

Våning 3-7, 1 rok, 32,5 kvm

Lägenhet: A2-1203, A2-1303, A2-1403, A2-1503 och A2-1603

2016-03-30


Revideringsdatum:
2016-04-04



1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Stadsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggadsugn
 - VL Vådringslucka
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Vitlag
 - E Vitlag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstork
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles.
ytangivelser är preliminära.



A2-1203-A2-1603.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016599	Släpp i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016600	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1601 (4 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 2-9, 3 rok, 74 kvm

Lägenhet: A1-1101*, A1-1201, A1-1301, A1-1401, A1-1501, A1-1601, A1-1701 och A1-1801

*Lägenhet har uteplats 30 kvm istället för balkong



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Oppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skyddsåp
 - ST Skåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkåp
 - KM Kombiåp
 - U Uåp
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och åp
 - VL Vådrågsåp
 - Betongvåp
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i våp
 - LT O Lampå i undertak
 - X Lampå på våp
 - Eluttag
 - Eluttag, utvåndig
 - Multimediauttag
 - Låp
 - Radiator
 - Tåkt plats för TV
 - Tåkt plats för handdåktork
 - Tåkt våp
- Rått till åndringar forbeålles.
ytångvelser år preliminåra.



A1-1101-A1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016649	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016650	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016651	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016652	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1602 (2 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 3-9, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet: A1-1202, A1-1302, A1-1402, A1-1502, A1-1602, A1-1702 och A1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kyskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.



A1-1202-A1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016653	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016654	Spricka i takvinkel		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1603 (5 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54 kvm

Lägenhet: A1-1203, A1-1303, A1-1403, A1-1503, A1-1603, A1-1703 och A1-1803


2016-03-30

Revideringsdatum:



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Vådringslås | M Multimediouttag |
| EL Elcentral | SKJ Skåp | B Betsing | L Lysörarmatur |
| G Garderob | ST Städskåp | U Undertak | R Radiator |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | L Lampputtag i tak med krok | T Tänkplats för TV |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | L Lampputtag i vägg | T Tänkplats för handduksstork |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | L Lampa i undertak | T Tillvalsvägg |
| H Högsåp | U Ugn | L Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Micro | E Eluttag | |
| F Frys | UM Högsåp med mikro och inbyggadsugn | E Eluttag, utvändigt | |



A1-1203-A1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016655	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016656	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016657	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016658	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016659	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1701 (3 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 2-9, 3 rok, 74 kvm

Lägenhet: A1-1101*, A1-1201, A1-1301, A1-1401, A1-1501, A1-1601, A1-1701 och A1-1801

*Lägenhet har uteplats 30 kvm istället för balkong



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Oppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skyddsåp
 - ST Skåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkåp
 - KM Kombiåp
 - U Uåp
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i våp
 - LT O Lampå i undertak
 - X Lampå på våp
 - Eluttag
 - Eluttag, utvåndig
 - Multimediauttag
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tånt plats för TV
 - Tånt plats för handdåkstork
 - Tåntvåp
- Rått till åndringar förbehålles.
ytångvelser år preliminåra.



A1-1101-A1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016635	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016636	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016637	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1702 (8 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 3-9, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet: A1-1202, A1-1302, A1-1402, A1-1502, A1-1602, A1-1702 och A1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kyttsåp
 - F Frysåp
 - KF KyllFrysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimåskin
 - U Ugn
 - M Måro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - EL uttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysonsarmatur
 - Radiator
 - Tankt plats för TV
 - Tankt plats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytfångelser är preliminära.



A1-1202-A1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016638	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016639	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016640	Inglasning justeras		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016641	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016642	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016643	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
7	016644	Sprickor i samtliga takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
8	016645	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1703 (3 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54 kvm

Lägenhet: A1-1203, A1-1303, A1-1403, A1-1503, A1-1603, A1-1703 och A1-1803


2016-03-30

Revideringsdatum:



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Vådringslås | M Multimediouttag |
| EL Elcentral | SKJ Skjöldningsgärd | B Betsingsbagg | L Lysörarmatur |
| G Garderob | ST Städskåp | U Undertak | R Radiator |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LX Lampputtag i tak med krok | T Tänkplats för TV |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampputtag i vägg | TH Tänkplats för handdukskork |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | T Tillvalsvägg |
| H Högsåp | U Ugn | LP Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Micro | E Eluttag | |
| F Frys | UM Högsåp med mikro och inbyggdugn | EU Eluttag, utvändigt | |



A1-1203-A1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016646	Kund har synpunkt på sned ugnslåda, åtgärdas enligt Skanska		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016647	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016648	Duschstång har lossnat i infästning		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1801 (5 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:




Våning 2-9, 3 rok, 74 kvm

Lägenhet: A1-1101*, A1-1201, A1-1301, A1-1401, A1-1501, A1-1601, A1-1701 och A1-1801

*Lägenhet har uteplats 30 kvm istället för balkong



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Oppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skyddsåp
 - ST Skåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkåp
 - KM Kombiåp
 - U Uåp
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i våp
 - LT O Lampå i undertak
 - X Lampå på våp
 - Eluttag
 - Eluttag, utvåndig
 - Multimediauttag
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tåkt plats för TV
 - Tåkt plats för handduksåp
 - Tåktvåp
- Rått till åndringar förbehålles.
Ytångvåpser år preliminåra.



A1-1101-A1-1801.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016627	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016628	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016629	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016630	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016631	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1802 (8 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 3-9, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet: A1-1202, A1-1302, A1-1402, A1-1502, A1-1602, A1-1702 och A1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KSF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - EL Eluttag
 - EL uttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lyströrsarmatur
 - Radiator
 - Tankt plats för TV
 - Tankt plats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytförteckningar är preliminära.



A1-1202-A1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016660	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016661	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016663	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016664	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016665	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016666	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
7	016667	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
8	016662	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 04>A1-1803 (3 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 2 rok, 54 kvm

Lägenhet: A1-1203, A1-1303, A1-1403, A1-1503, A1-1603, A1-1703 och A1-1803



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Vådringsluss | M Multimediouttag |
| EL Elcentral | SKJ Skjöldsgarderob | B Betsingsbagg | L Lysörarmatur |
| G Garderob | ST Städskåp | U Undertak | R Radiator |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LX Lampputtag i tak med krok | T Tänkplats för TV |
| GL2 Fast inglasning | TT Toktumlare | LU Lampputtag i vägg | T Tänkplats för handduksstork |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | T Tillvalsvägg |
| H Högsåp | U Ugn | LX Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Micro | E Eluttag | |
| F Frys | UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn | E Eluttag, utvändigt | |



A1-1203-A1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016632	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016633	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016634	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 05>A1-1301 (2 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:




Våning 2-9, 3 rok, 74 kvm

Lägenhet: A1-1101*, A1-1201, A1-1301, A1-1401, A1-1501, A1-1601, A1-1701 och A1-1801

*Lägenhet har uteplats 30 kvm istället för balkong



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Oppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Slödsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkskåp
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT O Lampå i undertak
 - X Lampå på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändg
 - Multimediauttag
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tånt plats för TV
 - Tånt plats för handduksåp
 - Tånt vägg
- Rått till åndringar förbehålles.
ytångvelser år preliminåra.



A1-1101-A1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016705	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016706	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 05>A1-1302 (10 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:




Våning 3-9, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet: A1-1202, A1-1302, A1-1402, A1-1502, A1-1602, A1-1702 och A1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kysåp
 - F Frysåp
 - KSF Kysåp/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - ⊥ Eluttag
 - ⊥ Eluttag, utvändigt
 - ⊥ Multimediauttag
 - ⊥ Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - ∇ Tankplats för TV
 - ∇ Tankplats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytförteckning är preliminär.



A1-1202-A1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016707	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016708	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016709	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016710	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016711	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016712	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
7	016713	Inglasning justeras		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
8	016714	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
9	016715	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
10	016716	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 05>A1-1303 (5 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54 kvm

Lägenhet: A1-1203, A1-1303, A1-1403, A1-1503, A1-1603, A1-1703 och A1-1803


2016-03-30

Revideringsdatum:



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frysåp | VL Vådringsluss | M Multimediouttag |
| EL Elcentral | SKJ Skjöldningsgärdesrob | B Betsingsågg | L Lysörarmatur |
| G Garderob | ST Städåp | U Undertak | R Radiator |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LX Lampputtag i tak med krok | T Tänkplats för TV |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampputtag i vägg | T Tänkplats för handduksåp |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | L Lampå i undertak | T Tillvalsvägg |
| H Högskåp | U Ugn | L Lampå på vägg | |
| K Kylåp | M Micro | E Eluttag | |
| F Frysåp | UM Högskåp med mikro och inbygggnadsugn | E Eluttag, utvändigt | |



A1-1203-A1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016717	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016718	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016719	Spricka i vinkel runt trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016720	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016721	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 05>A1-1401 (9 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 2-9, 3 rok, 74 kvm

Lägenhet: A1-1101*, A1-1201, A1-1301, A1-1401, A1-1501, A1-1601, A1-1701 och A1-1801

*Lägenhet har uteplats 30 kvm istället för balkong



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Oppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåskåp
 - KF KyllFrysåskåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Slödsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskåp med mikro och inbyggsåskåp
 - VL Vådringsåskåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multimediauttag
 - Lysbordsarmatur
 - Radiator
 - Tänt plats för TV
 - Tänt plats för handduksåskåp
 - Tillsåskåp
- Rätt till ändringar förbehålles.
ytangivelser är preliminära.



A1-1101-A1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016680	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016681	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016682	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016683	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016684	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016685	Missfärgningar i mjukfogen		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
7	016686	Färg har släppt på draghandtag		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
8	016687	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
9	016688	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 05>A1-1402 (6 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 3-9, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet: A1-1202, A1-1302, A1-1402, A1-1502, A1-1602, A1-1702 och A1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - ⊥ Eluttag
 - ⊥ Eluttag, utvändigt
 - ⊥ Multimediauttag
 - ⊥ Lysrörarmatur
 - Radiator
 - ∇ Tankplats för TV
 - ∇ Tankplats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytförteckningar är preliminära.



A1-1202-A1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016689	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016690	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016691	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016692	Sprickor i smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016693	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016694	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 05>A1-1403 (2 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54 kvm

Lägenhet: A1-1203, A1-1303, A1-1403, A1-1503, A1-1603, A1-1703 och A1-1803


2016-03-30

Revideringsdatum:



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Vådringsluss | M Multimediouttag |
| EL Elcentral | SKJ Skjöldningsgärd | B Betsingsbagg | L Lysörarmatur |
| G Garderob | ST Städskåp | U Undertak | R Radiator |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LT X Lampputtag i tak med krok | T Tänkplats för TV |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LU Lampa i vägg | H Tänkplats för handduksstork |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lampa i undertak | T Tillvalsvägg |
| H Högskåp | U Ugn | X Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Mikro | E Eluttag | |
| F Frys | UM Högskåp med mikro och inbyggdugn | E Eluttag, utvändigt | |



A1-1203-A1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016696	Dörrbroms fungerar ej		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016695	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 05>A1-1501 (9 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:




Våning 2-9, 3 rok, 74 kvm

Lägenhet: A1-1101*, A1-1201, A1-1301, A1-1401, A1-1501, A1-1601, A1-1701 och A1-1801

*Lägenhet har uteplats 30 kvm istället för balkong



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Oppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF KyllFrysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Slöskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torkskåp
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskåp med mikro och inbyggsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändg
 - Multimediauttag
 - Lysbåsmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handdukstork
 - Tillsävsåp
- Rätt till ändringar förbehålles.
ytangivelser är preliminära.



A1-1101-A1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016670	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016671	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016672	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016673	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016674	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016675	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
7	016676	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
8	016677	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
9	016678	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 05>A1-1502 (1 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 3-9, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet: A1-1202, A1-1302, A1-1402, A1-1502, A1-1602, A1-1702 och A1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kysåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutöversgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - EL Eluttag
 - EL uttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysonsarmatur
 - Radiator
 - Tankt plats för TV
 - Tankt plats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytförteckning är preliminär.



A1-1202-A1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016679	Kund ej hemma kl. 12.42		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 06>A1-1101 (3 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 2-9, 3 rok, 74 kvm

Lägenhet: A1-1101*, A1-1201, A1-1301, A1-1401, A1-1501, A1-1601, A1-1701 och A1-1801

*Lägenhet har uteplats 30 kvm istället för balkong



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF KylFrysåp
 - SKJ Skyddsåp
 - ST Slååp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkåp
 - KM Kombåp
 - U Uåp
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och åp
 - VL Vådråp
 - Betångvåp
 - Undertak
 - LT X Lampåp i tak med krok
 - LU Lampåp i våp
 - LT O Lampå i undertak
 - X Lampå på våp
 - Elåp
 - Elåp, utvåp
 - Multimediaåp
 - Låp
 - Radiator
 - Tåp
 - Tåp
 - Tåp
- Rått till åpningar förbehålles.
Yåpningar är preliminåra.



A1-1101-A1-1801.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016731	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016732	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016733	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 06>A1-1102 (1 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:

Entréväning, 2 rok, 55 kvm

Lägenhet: A1-1102



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringspass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstork
 - Tjälvalvågg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



A1-1102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016734	Kund ej hemma 1/6 kl. 14.40		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 06>A1-1201 (5 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:




Våning 2-9, 3 rok, 74 kvm

Lägenhet: A1-1101*, A1-1201, A1-1301, A1-1401, A1-1501, A1-1601, A1-1701 och A1-1801

*Lägenhet har uteplats 30 kvm istället för balkong



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Oppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåskåp
 - K/F Kyl/Frysåskåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Slödsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskåp med mikro och inbyggsugn
 - VL Vådringslucka
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multimediauttag
 - Lysbrynsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduktork
 - Tillsatsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles.
ytangivelser är preliminära.



A1-1101-A1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016722	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016723	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016725	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016726	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016724	Fotlist sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 06>A1-1202 (1 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:



Våning 3-9, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet: A1-1202, A1-1302, A1-1402, A1-1502, A1-1602, A1-1702 och A1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - EL Eluttag
 - EL Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lyströrsarmatur
 - Radiator
 - Tankt plats för TV
 - Tankt plats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytförteckningar är preliminära.



A1-1202-A1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016730	Inglasning justeras, går ej att låsa		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 06>A1-1203 (3 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 54 kvm

Lägenhet: A1-1203, A1-1303, A1-1403, A1-1503, A1-1603, A1-1703 och A1-1803


2016-03-30

Revideringsdatum:



Teckenförklaring

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| DM Diskmaskin | KF Kyll/frys | VL Vådringslås | M Multimediouttag |
| EL Elcentral | SKJ Skjöldningsgärd | B Betsningsbagg | L Lysörarmatur |
| G Garderob | ST Städskåp | U Undertak | R Radiator |
| GL1 Öppningsbar inglasning | TM Tvättmaskin | LX Lampputtag i tak med krok | T Tänkplats för TV |
| GL2 Fast inglasning | TT Torrskåp | LW Lampputtag i vägg | T Tänkplats för handduksstork |
| GL3 Skärmvägg | KM Kombimaskin | LT Lamp i undertak | T Tillvalsvägg |
| H Högskåp | U Ugn | LWP Lampa på vägg | |
| K Kylskåp | M Micro | E Eluttag | |
| F Frys | UM Högskåp med mikro och inbyggdugn | EU Eluttag, utvändigt | |



A1-1203-A1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016727	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
2	016728	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016729	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1701 (2 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 2-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1701

* Lägenhet har uteplats 17 kvm istället för balkong mot gård



Dörr sätts igen.
Önskar hel vägg
utan ingång till kök
från hall.



B1-1701.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016342	Kund ej hemma 15/5 kl. 14.45		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016376	Spricka i takvinkel enligt kund Tas med av målare om tillträde ges enligt Jerry på Skanska		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1702 (6 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjuddörrsgarderob
 - ST Städskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lamputtag i tak med krok
 - LU Lamputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, uhållig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsmatur
 - Radiator
 - Tärnt plats för TV
 - Tärnt plats för handdukstork
 - Tritsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016343	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016344	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016345	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016346	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016347	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016348	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1703 (9 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:




Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekenstrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KJF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Evlitag
 - Evlitag, ufhändig
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskrok
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016349	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016350	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016351	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016352	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016355	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016356	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016357	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016354	Fel på brytare till dimmer		Open	Linback EL	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016353	Spricka i balkongplatta		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1801 (6 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



2017-03-24

Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skåpsåp
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtmåskin
 - TT Torrånare
 - KM Kombåskin
 - V Fåredåskåp tappvatten
 - U Uågn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggådsågn
 - V Vådringsåuss
 - VL Vådringsåuss
 - Betongvågg
 - Undertak
 - L1 X Lampåuttag i tak med krok
 - LU Lampåuttag i vågg
 - L1 O Lampå i undertak
 - X Eluttag
 - Eluttag uåtvåndig
 - Eluttag uåtvåndig
 - Lyåsråsmåtur
 - Rådiåtor
 - Tånk pils for TV
 - Tånk pils for håndsåskåp
 - Tålvåssvågg
- Rått: St åndringår förbehålles, yångvåvåer år pilsåminå.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016331	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016332	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016333	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016334	Släpp i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016335	Märke i smyg, åtgärdas enligt jerry och spärrmålas		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016336	Märke i smyg, åtgärdas enligt jerry och spärrmålas		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1802 (5 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjoldörsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underatak
 - LT X Lamputtag i tak med krok
 - LU Lamputtag i vägg
 - LT Lampa i underatak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, tvåändig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Trittsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016337	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016338	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016340	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016341	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016339	Balkongdörr trög att låsa, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date



145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 07>B1-1803 (18 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



B1-1203-B1-1803.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016313	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016314	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016315	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016316	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016317	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016318	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016319	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016320	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016321	Spricka i tak och trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016322	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016323	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
12	016324	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
13	016325	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
14	016326	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
15	016327	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
16	016329	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
17	016330	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
18	016328	Bottenplugg till badkar fungerar ej, tidigare utbytt		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1401 (6 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:




2017-03-24

Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skåpsåp
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtmåskin
 - TT Torråp
 - KM Kombimåskin
 - V Föredåskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggåpsåp
 - V Vådringsåp
 - Betongvågg
 - Undertak
 - L1 X Lampåp i tak med krok
 - LU Lampåp i vågg
 - L1 O Lampa i undertak
 - X Elutåg
 - Elutåg utvåndig
 - Multimediaåp
 - Lysåp
 - Radiåp
 - Tåp åp för TV
 - Tåp åp för handåp
 - Tåp åp för tvåp
- Råd: Så åp åndringar förbehålles, ytingiveter år preliminåp.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016431	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016432	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016433	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016434	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016435	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016436	Barnspärr trasig på balkongdörr		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1402 (1 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylsåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjoldörsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underatak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT O Lampa i underatak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E uttag, uhåändig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Trittsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016668	Kunde ej hemma 1/6 10.38		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1403 (12 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Ekenstrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Städåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 i undertak
 - Lampa på vägg
 - Exltag
 - Exltag, ufhändig
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstork
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016437	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016438	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016439	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016440	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016441	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016442	Spricka mellan smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016443	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016444	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016445	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016446	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016447	Fel på termostat?, får ingen värme på radiator		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
12	016767	Sprickor i emalj		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1501 (10 issues)


2016-03-30

Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm


Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801

Revideringsdatum:

2017-03-24



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutåsgardero
 - ST Stååp
 - TM Tvååsmaskin
 - TT Torkåp
 - KM Kombåsmåsin
 - V Fåredååskåp tappvatten
 - U Uågn
 - M Mikro
 - UM Höåpsåp med mikro och inbyggådsågn
 - V Vådringsåss
 - Betongvågg
 - Undårtak
 - L1 X Låmpåttåg i tak med krok
 - LU Låmpåttåg i vågg
 - L1 O Låmpå i undårtak
 - X Elutåg
 - E Elutåg utvåndig
 - M Multimediautåtg
 - L Låsrååsmååtur
 - Radååtor
 - Tånk åtåå får TV
 - Tånk åtåå får handååstååk
 - Tållååsvågg
- Råå: Så åndåringår fårbehåållås, yångvååter åå pÅååmånåå.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016404	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016405	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016406	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016407	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016408	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016410	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016411	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016409	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016412	Kvistskada i parkett		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016413	Spricka i handfat		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1502 (7 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjoldörsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underåp
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i underåp
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, uhåndig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörårmatur
 - Radiator
 - Tånikt plats för TV
 - Tånikt plats för handduksstork
 - Tråsvågg
- Rätt till åndringar förbehålles, ytångivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016414	Spricka i takvinkel		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016415	Spricka i handfat		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016416	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016417	Spricka i väggvinkel		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016418	Spricka i takvinkel		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016419	Spricka i väggvinkel		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016420	Spricka i väggvinkel		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date




145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1503 (10 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016421	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016422	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016424	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016425	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016426	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016428	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016429	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016430	Fel kulör målad på karm efter tidigare åtgärd		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016423	Glipa mellan golv och fotlist		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016427	Rostfällningar på ljudbaffel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1601 (8 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



2017-03-24

Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylsåp
 - L Limesåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/frysåp
 - SKJ Skåpsåp
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtmaskin
 - TT Tokåp
 - KM Kombåp
 - V Fåredåpsåp tappvatten
 - U Uåp
 - M Mikro
 - UM Håpsåp med mikro och inbyggåpsåp
 - V Våpingsåp
 - Betongvåp
 - Undertåp
 - L1 X Lampåp i tak med krok
 - LU Lampåp i våp
 - L1 O Låp i undertåp
 - X Låp på våp
 - E Elåp
 - E Elåp utvåp
 - M Multimediaåp
 - L Låpsåp
 - R Radåp
 - T Tåp pils får TV
 - T Tåp pils får handåpsåp
 - T Tåp våp
- Rå: S åp åp får behåp, yåp givåp åp pils åp.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016358	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016359	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016360	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016361	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016362	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016363	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016364	Släpp i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016365	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1602 (6 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjoldörsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underatak
 - LT X Lamputtag i tak med krok
 - LU Lamputtag i vägg
 - LT Lampa i underatak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, uhåändig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Trittsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016366	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016367	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016368	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016369	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016370	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016371	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 08>B1-1603 (12 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Ekenstrål
 - G Garderob
 - GL1 Opningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrsgarderob
 - ST Stadsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torlkumlane
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsåp
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 o Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Vitlag
 - E Vitlag, ufhändig
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016397	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016398	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016399	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016400	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016401	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016402	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016403	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016392	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016393	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016394	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016395	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
12	016396	Persienn trasig		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1101 (15 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-03-24

Entréväning, 4 rok, 109 kvm

Lägenhet: B1-1101



B1-1101.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016450	Fel färg på mjukfog efter tidigare åtgärd av kakelbyte		Open	Erlings Kakel	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016451	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016452	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016453	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016454	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016455	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016456	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016457	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016458	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016459	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016460	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
12	016461	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
13	016462	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
14	016448	Ugn och micro står snett, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
15	016449	Kund har synpunkt på att stödsida bågna "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1102 (8 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



2017-03-24

Våning 2, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1102



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutörsgardero
 - ST Ståskåp
 - TM Tvålmaskin
 - TT Tokåstare
 - KM Kombåsmåsk
 - V Föredåterskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggådsugn
 - VL Vådringsåstuss
 - Betongvågg
 - Undertak
 - L1 X Lampåuttag i tak med krok
 - L1 U Lampåuttag i vågg
 - L1 O Lampa i undertak
 - F Eluttag
 - E Eluttag utvåndig
 - M Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tånk plats för TV
 - Tånk plats för handåskåstok
 - Tållåsvågg
- Råd: St ändringar förbehålles, ytanåvåbet år preliminårt.



B1-1102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016463	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016464	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016465	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016466	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016467	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016468	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016469	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016470	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1201 (3 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:



2017-03-24

Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801



- Teckanförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Limeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skåpsåp
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtmåskin
 - TT Tokåp
 - KM Kombimåskin
 - V Föredåtsåp tappvatten
 - U Uåp
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggåpsåp
 - V Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Undertak
 - L1 X Lampåp i tak med krok
 - LU Lampåp i våp
 - L1 O Lampa i undertak
 - X Elåp
 - Elåp utvåndig
 - Multimediaåp
 - Lysåp
 - Radåp
 - Tåp åp för TV
 - Tåp åp för handåp
 - Tåp åp
- Rå: S åp åndringar förbehålles, ytingvåp år preliminåp.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016512	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016513	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016514	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1202 (3 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjoldörsgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underatak
 - LT X Lamputtag i tak med krok
 - LU Lamputtag i vägg
 - LT Lampa i underatak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, uhåändig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Trittsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016372	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016373	Dörr är skev, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016374	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1203 (11 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016515	Spricka Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016700	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
3	016701	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
4	016703	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
5	016704	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
6	016702	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
7	016516	Spricka i karm		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016669	Kund ej hemma 1/6 kl.11.05		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
9	016697	Entredörr går ej att låsa upp med servicenyckel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
10	016698	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	
11	016699	Krom på blandare har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	01 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1301 (18 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B1-1201, B1-1301, B1-1401, B1-1501, B1-1601, B1-1701 och B1-1801



2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-03-24



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoab
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylåp
 - L Låmesåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skåtsåmsgarderoab
 - ST Ståtsåp
 - TM Tvåtsåmsåp
 - TT Torklåmsåp
 - KM Kombåmsåp
 - V Fåredåtsåp tappvatten
 - U Uåp
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggådsåp
 - V Vådrågsåp
 - Betongvåp
 - Undåtsåp
 - L1 X Låpståp i tak med krok
 - LU Låpståp i våp
 - L1 O Låp i undåtsåp
 - X Elståp
 - Elståp uåvåndåp
 - Elståp
 - Låpståp
 - Rådsåp
 - Tåpståp får TV
 - Tåpståp får handståp
 - Tåpståp
- Rå: Så åndåp fårbehåles, yångvåp år pÅtemåp.



B1-1201-B1-1601,B1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016480	Sprickor i kakelplattor 4 st		Open	Erlings Kakel	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016471	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016472	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016473	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016474	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016475	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016476	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016477	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016479	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016482	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016483	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
12	016484	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
13	016485	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
14	016486	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
15	016487	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
16	016488	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
17	016478	Färg bubblar sig på stolpe		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
18	016481	Krom på blandare har släppts		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1302 (5 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B1-1202, B1-1302, B1-1402, B1-1502, B1-1602, B1-1702 och B1-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjuddörrsgarderob
 - ST Städskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lamputtag i tak med krok
 - LU Lamputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E uttag, uhållig
 - I Multimediauttag
 - Lysrörsmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Trittsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1202-B1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016489	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016490	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016491	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016492	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016493	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 09>B1-1303 (18 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 94 kvm

Lägenhet: B1-1203, B1-1303, B1-1403, B1-1503
B1-1603, B1-1703 och B1-1803



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Ekentral
 - G Garderober
 - GL1 Opningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutömsgarderober
 - ST Stådsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - L1 o Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Kvitlag
 - E Kvitlag, ufhändig
 - M Multimediabrug
 - L Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstork
 - Tätetsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B1-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016494	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016495	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016496	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016497	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016498	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016499	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016500	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016501	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016502	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016503	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016504	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
12	016505	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
13	016507	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
14	016509	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
15	016510	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
16	016511	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
17	016508	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
18	016506	Dörrbroms fungerar dåligt		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1701 (11 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Etcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutmågardero
 - ST Ståskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UIM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Udertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Euttag
 - Euttag, utvändigt
 - L Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskorg
 - Tilfällsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangelser är preliminära.



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016108	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016109	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016110	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016111	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016112	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016113	Spricka i vägg mellan smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016115	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016116	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016117	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016114	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016118	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1702 (4 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekecentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - F Frys-skåp
 - K/F Kyl/Frys-skåp
 - SKJ Skjoldsmgarderob
 - ST Städskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - L1 Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - Eklitag
 - E Klitag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörsmåttar
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskrok
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016377	Spricka i takvinkel/tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016378	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016379	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016119	Kund ej hemma 15/5 kl. 08,50		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1703 (16 issues)

Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaesagn
 - VL Vridningsstuss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - L Lampputtag i vägg
 - LTX Lampa i undertak
 - LTX Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - EL Eluttag, avhördig
 - M Multimediauttag
 - L Lysörnsarmatur
 - R Radiator
 - T TVänd plats för TV
 - H Handdukstork
 - T Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytergivelser är preliminära.



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016120	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016121	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016123	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016122	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016124	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016125	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016126	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016127	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016128	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016129	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016130	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
12	016131	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
13	016132	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
14	016133	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
15	016134	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
16	016135	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date






145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1801 (18 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016085	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016086	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016087	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016088	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016089	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016090	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016091	Sprickor i smygar och vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016092	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016093	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016094	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016095	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
12	016096	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
13	016097	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
14	016098	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
15	016099	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
16	016100	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
17	016101	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
18	016102	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1802 (4 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekeentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LI Lampputtag i vägg
 - LI Ø Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Kvitlag
 - I Ekvitlag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörårmåttar
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tvåttvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016103	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016105	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016106	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016104	Kund har synpunkt på glipor i parkett. handhavandefel fuktskador "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 10>B2-1803 (2 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-03-24





2)

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Länneskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Undertak
 - LTX Lampouttag i tak med krok
 - L Lampouttag i våp
 - LTX Lampå i undertak
 - LTX Lampå på våp
 - E Eluttag
 - EL Eluttag, vridåp
 - M Multimediauttag
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tvåtd plats för TV
 - Tvåtd plats för handåp
 - Tillåp
- Rätt till åpdringar förbehålles, yåpgevåer år preliminåre.

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016107	Kund ej hemma 15/5 kl.08.30		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016375	Kund var ej hemma på utsatt tid, styrelsen pratad med kund. Har lite sprickor som målaren kan ta om tillträde ges enligt Jerry på Skanska		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1401 (11 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Eletcentral
 - G Garderob
 - GL1 Oggningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjuddörrsgarderob
 - ST Stadsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UIM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Euttag
 - Euttag, utvändigt
 - Multimediauttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskorg
 - Tillvägsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetviser är preliminära.



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft	● Open	● Work Completed	● Ready to Inspect	● Closed	● Not Approved	● In Dispute
--	---	--	--	---	--	--



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016202	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016203	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016204	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016205	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016206	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016207	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016208	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016210	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016209	Glipa mellan parkett och fotlist		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016211	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016212	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1402 (3 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - L1 Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - Eklitag
 - E Klitag, utvändigt
 - M Multimediaåp
 - Lysröråp
 - Radiator
 - Tänt plats för TV
 - Tänt plats för handduksåp
 - Täntvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016213	Spricka i vägg		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016214	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016215	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1403 (11 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30




Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvratten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - YL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Underåp
 - LTX Lampåp i tak med krok
 - L Lampåp i våp
 - LTX Lampåp i underåp
 - L Lampåp på våp
 - E Elåp
 - L Elåp, åhåp
 - M Multimediaåp
 - L Lysåp
 - Radiator
 - Tåp pats för TV
 - Tåp pats för handåp
 - Tåp våp
- Rått till åpdringar förbehålles, yåpgevåer år prollimåre.



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016216	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016217	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016218	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016219	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016220	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016221	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016222	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016223	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016224	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016225	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016226	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1501 (19 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutmöbelsgardero
 - ST Städåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UIM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Vådringsåp
 - Belongåp
 - Underåp
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i underåp
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E uttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörsåp
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tiltsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016166	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016167	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016168	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016169	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016170	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016172	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016173	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016174	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016175	Spricka mellan smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016176	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016178	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
12	016179	Sprickor i smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
13	016180	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
14	016181	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
15	016171	Fuktskador i lådfroter		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
16	016177	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
17	016182	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
18	016183	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
19	016184	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1502 (7 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmågarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LI Lamp i undertak
 - XX Lamp på vägg
 - EKittag
 - EKittag, utvändigt
 - Multimediauttag
 - Lysrörsmåttar
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskåp
 - Tvåttvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016185	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016186	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016187	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016188	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016189	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016190	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016191	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1503 (10 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30




Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - YL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Underåp
 - LTX Lampåp i tak med krok
 - L Lampåp i våp
 - LTX Lampåp i underåp
 - L Lampåp på våp
 - E Elåp
 - L Elåp, åhåp
 - M Multimediaåp
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tåp pats för TV
 - Tåp pats för handåp
 - Tåp våp
- Rått till åpdringar förbehålles, yåpgevåer år prollimåre.



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016192	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016193	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016194	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016195	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016196	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016197	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016198	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016199	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016200	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016201	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1601 (15 issues)

2016-03-30


Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjuddörrgardero
 - ST Stadsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UIM Högsåp med mikro och inbygggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Belongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Euttag
 - Euttag, utvändigt
 - Multiuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskorg
 - Tilfällsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft	● Open	● Work Completed	● Ready to Inspect	● Closed	● Not Approved	● In Dispute
--	---	--	--	---	--	--



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016136	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016137	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016138	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016139	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016140	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016141	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016142	Sprickor i smygar		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016143	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016144	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016145	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016146	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
12	016147	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
13	016149	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
14	016148	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
15	016150	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 11>B2-1602 (5 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skåp/garderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - L1 Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - E Kvitlag
 - I Ekvitlag, utvändigt
 - M Multimediaåp
 - Lysrörårmått
 - Radiator
 - Tänt plats för TV
 - Tänt plats för handduksåp
 - Täntvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016152	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016151	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016153	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016154	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016155	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016157	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016158	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016159	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016160	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016161	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016163	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016164	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016165	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016156	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016162	Skada i golv, tidigare anmäld enligt kund "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1101 (13 issues)

Våning 2, 3 rok, 81 kvm
Lägenhet: B2-1101

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



11

- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Lådeskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stadsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaesagn
 - VL Vridningsstuss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, avhändig
 - Multimediauttag
 - Lysörnsarmatur
 - Radiator
 - Tvänd plats för TV
 - Tvänd plats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles,
ytangivelser är preliminära.



B2-1101.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016385	Sprickor i kakelplattor 4 st		Open	Erlings Kakel	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
2	016380	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
3	016381	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
4	016382	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
5	016383	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
6	016388	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
7	016387	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
8	016390	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
9	016391	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
10	016389	Eluttag har lossnat		Open	Linback EL	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
11	016312	Kund ej hemma 15/5 kl. 14.00		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
12	016384	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	
13	016386	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	16 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1102 (9 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-03-24

Entréväning, 5 rok, 109 kvm

Lägenhet: B2-1102



B2-1102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016303	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016306	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016310	Genomslag i tak, tidigare påpekat av kund utan åtgärd		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016304	Gångjärn isitter löst, dålig infästning		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016305	Plåt sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016307	Lövsprickning i parkett		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016308	Kvisthål i parkett		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016309	Kvisthål i parkett		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016311	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1201 (27 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:




Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjoldsgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UIM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Vådringsåp
 - Belongvåp
 - Underåp
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i våp
 - LT Lampa i underåp
 - X Lampa på våp
 - Euttag
 - Euttag, utvåndig
 - L Multimediauttag
 - Lysrõsamaturl
 - Radiator
 - Tånt pils för TV
 - Tånt pils för handduksåp
 - Tilvåtsvåp
- Rõtt till åndringar fõrbehålles, ytangivelser år preliminåra.

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016256	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016257	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016258	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016259	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016260	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016261	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016262	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016263	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016264	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016265	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016266	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
12	016267	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
13	016268	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
14	016269	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
15	016270	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
16	016271	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
17	016272	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
18	016273	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
19	016274	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
20	016275	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
21	016276	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
22	016277	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
23	016278	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
24	016279	Sprickor i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
25	016280	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
26	016281	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
27	016282	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1202 (5 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm


Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekestrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LI Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - Eklitag
 - E Klitag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörårmått
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskåp
 - Tävlingsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016283	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016284	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016285	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016286	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016287	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1203 (15 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Länneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvratten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - YL Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Undertåp
 - LTX Lampåp i tak med krok
 - L Lampåp i våp
 - LTX Lampåp i undertåp
 - L Lampåp på våp
 - E Elåp
 - L Elåp, åhåp
 - M Multimediaåp
 - L Lysåp
 - R Radiator
 - T Tåp pats för TV
 - T Tåp pats för handåp
 - Tåp
- Rått till åndringar förbehålles, yåpgevåer år prollimåre.



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016288	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016289	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016290	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016291	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016292	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016293	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016294	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016295	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016296	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016297	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
11	016298	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
12	016299	Sprickor i tak och väggvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
13	016300	Sprickor i tak och väggvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
14	016301	Sprickor i tak och väggvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
15	016302	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date



145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1301 (9 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:

Våning 3-9, 4 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: B2-1201, B2-1301, B2-1401, B2-1501, B2-1601, B2-1701 och B2-1801



B2-1201-B2-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016227	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016228	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016229	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016230	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016231	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016233	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016234	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016235	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016232	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1302 (10 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:


Våning 3-9, 1 rok, 39 kvm

Lägenhet: B2-1202, B2-1302, B2-1402, B2-1502, B2-1602, B2-1702 och B2-1802



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Ekenstrål
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjöldsmgarderob
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Vådringsluss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1X Lampputtg i tak med krok
 - LI Lampputtg i vägg
 - L1 Lamp i undertak
 - X Lamp på vägg
 - Eklitag
 - E Klitag, utvändigt
 - Multimediauttag
 - Lysrörårmåttar
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tävlåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



B2-1202-B2-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016236	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016237	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016238	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016239	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016240	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016241	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016242	Sprickor i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016243	Färg bubblat sig på stolpe		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016244	Korrosion vid popnitar		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016245	Bruksfog har släppt i golvvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 12>B2-1303 (10 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 81 kvm

Lägenhet: B2-1203, B2-1303, B2-1403, B2-1503, B2-1603, B2-1703 och B2-1803

2016-03-30



Revideringsdatum:

2017-03-24



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Länneskåp
 - F Frysåp
 - K/F KylFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stödsåp
 - TM Tvätmaskin
 - TT Toakumare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaesagn
 - YL Vridningsstuss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - L Lampputtag i vägg
 - LTX Lamp i undertak
 - LTX Lamp på vägg
 - E Eluttag
 - C Eluttag, tvåhårig
 - M Multimediauttag
 - Lysarmatur
 - Radiator
 - Tvänd plats för TV
 - Tvänd plats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytergivelser är preliminära.



B2-1203-B1-1803.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016246	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016247	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016249	Släpp i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
4	016250	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016251	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
6	016248	Spricka i mjukfog		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
7	016252	Dörrbroms tar dåligt		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
8	016253	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
9	016254	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
10	016255	Eluttag sitter löst		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 13>C1-2501 (31 issues)

2017-09-20

Revideringsdatum:
2017-XX-XX

Våning 16-17, 5 rok etage, 225 kvm
nedre del

Lägenhet: C1-2501



C1-2501.pdf page 1 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015599	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015600	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015601	Sprickor i smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015602	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015603	Sprickor runt generalskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015604	Sprickor runt smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015605	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015606	Sprickor i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015607	Sprickor i vinklar under trappa		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
10	015608	Sprickor i takvinklar och väggvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
11	015609	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
12	015610	Sprickor i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
13	015611	Sprickor i väggvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
14	015612	Sprickor i takvinklar och väggvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

2017-09-20

Revideringsdatum:
2017-XX-XX

Våning 16-17, 5 rok etage, 225 kvm
övre del

Lägenhet: C1-2501



C1-2501.pdf page 2 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute

1	015614	Sprickor i vägg	Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023
---	--------	-----------------	------	-----------------	----------------------	-------------



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
2	015615	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015616	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015617	Färg flagnat		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015618	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015619	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015620	Spricka väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015621	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015622	Spricka i väggvinkel och takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
10	015623	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
11	015624	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
12	015625	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

Våning 16-17, 5 rok etage, 225 kvm nedre del

Lägenhet: C1-2501

2017-09-20

Revideringsdatum:
2017-XX-XX



C1-2501.pdf page 1 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute

15	015596	Spricka i tak	Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023
----	--------	---------------	------	--------------------	----------------------	-------------



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
16	015597	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
17	015598	Sprickor i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
18	015613	Injustering		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

2017-09-20

Revideringsdatum:
2017-XX-XX

Våning 16-17, 5 rok etage, 225 kvm
övre del

Lägenhet: C1-2501



C1-2501.pdf page 2 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
13	015626	Kund har synpunkt på sprickor i stenbänk "A-punkt"		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 13>C1-2502 (4 issues)

2016-03-30





Revideringsdatum:
2017-01-24

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm

Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603,
C1-1703, C1-1803 och C1-2502



- Teckenförklaring
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Självslutande
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kylåp/frysåp
 - SKJ Skåp/garderob
 - ST Ståp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkåp
 - KM Kombåp
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdaug
 - VL Vidringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputing i tak med lek
 - L1 Lampputing i vägg
 - L1 O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lysrörsmatur
 - Radiator
 - Täkt plats för TV
 - Täkt plats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles,
ytangivelser är preliminära.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015589	Lagning i fasadk omålad		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015586	Kund upplever att radiator är kall under vinterhalvåret		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015587	Läcka från koppling till duschslang		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015588	Rost på baffel		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 13>C1-2503 (6 issues)

Våning 16-17, 5 rok etage, 224 kvm nedre del

Lägenhet: C1-2503

2017-09-20

Revideringsdatum:
2017-XX-XX



C1-2503.pdf page 1 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015591	Sprickor i takvinklar och takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015592	Sprickor i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015593	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

Våning 16-17, 5 rok etage, 224 kvm övre del

Lägenhet: C1-2503

2017-09-20

Revideringsdatum:
2017-XX-XX



C1-2503.pdf page 2 -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute

1	015594	Spricka i vägg	Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023
---	--------	----------------	------	--------------------	----------------------	-------------




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
2	015595	Sprickor runt eldstad		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	

Våning 16-17, 5 rok etage, 224 kvm nedre del

Lägenhet: C1-2503

2017-09-20

Revideringsdatum:
2017-XX-XX



C1-2503.pdf page 1 -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
4	015590	Injustering glas		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2301 (5 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm




Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjådergarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komåp
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LT Lampputag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksåp
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015655	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015656	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015657	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015658	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015659	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2302 (18 issues)

Våning 10-11, 14-15, 4 rok, 110 kvm
Lägenhet: C1-1902, C1-2002, C1-2302 och C1-2402

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



C1-1902,C1-2002,C1-2302,C1-2402.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015660	Spricka i takvinkel/vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015661	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015662	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015663	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015664	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015665	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015666	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015667	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015668	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
10	015669	Sprickor i vägg och takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
11	015670	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
12	015671	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
13	015672	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
14	015673	Spricka i fasad		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
15	015674	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
16	015675	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
17	015676	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
18	015677	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2303 (3 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm

Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403


2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kylfrysåp
 - SKJ Sjukstängsgerob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torrhumtare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och ibyggnadsugn
 - VL Vådsingsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputting i tak med krok
 - L i Lampputting i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E uttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysörarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstrik
 - Tillvalsvägg

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



C1-1903-C1-2403.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015678	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015679	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015680	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2304 (1 issues)

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm



Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdaugn
 - VL Vådringsklass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LT Lampputag i vägg
 - LT i Undertak
 - LT i Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multiuttag
 - Ljusstyrningsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015681	Spricka i fasad		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2305 (6 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm




Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205, C1-2305 och C1-2405

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjultvättgardenob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - V Fördelåpsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputag i tak med krok
 - L1 Lampputag i vägg
 - L1 i undertak
 - Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multiuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handdusåp
 - Tillvalsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetser är preliminära.



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015682	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015683	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015684	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015685	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015687	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015686	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2401 (4 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm




Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komåp
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputing i tak med krok
 - LT Lampputing i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksåp
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015627	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015628	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015629	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015630	Sprickor i vägg och tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2402 (5 issues)


Våning 10-11, 14-15, 4 rok, 110 kvm

Lägenhet: C1-1902, C1-2002, C1-2302 och C1-2402

2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-01-18



C1-1902,C1-2002,C1-2302,C1-2402.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015631	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015632	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015633	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015634	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015635	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2403 (5 issues)



C1-1903-C1-2403.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015636	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015637	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015638	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015639	Spricka i glas		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015640	Lövspricka i golv		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2404 (3 issues)

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm



Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdaugn
 - VL Vådringsklass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LT Lampputag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multiuttag
 - Ljusstyrningsmattor
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetingar är preliminära.



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015642	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015643	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015641	Inglasningen justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 14>C1-2405 (11 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm




Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205, C1-2305 och C1-2405

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutsängarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttåp
 - TT Torkåp
 - KM Kombiåp
 - V Fördelåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputing i tak med krok
 - LTY Lampputing i vägg
 - LTI Lampa i undertak
 - LTP Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - ELT Eluttag, utvändigt
 - MM Multimedieåp
 - LS Lysrörsåp
 - Radiator
 - TÅ Tänk plats för TV
 - HT Tänk plats för handdusåp
 - TÅ Tillsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangeter är preliminära.



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015644	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015645	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015646	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015647	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015648	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015649	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015650	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015651	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015652	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
10	015653	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
11	015654	Inglasningen justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2101 (5 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm




Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvättåp
 - TT Torkåp
 - KM Komåp
 - V Fördelåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betonvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputing i tak med krok
 - LT Lampputing i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - Multimedieåp
 - Lysrörsåp
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handdusåp
 - Tillåtvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015715	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015716	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015717	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015714	Fuktskador i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015718	Färg har bubblat sig på ände av glasskena		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2102 (13 issues)

Våning 12, 5 rok, 110 kvm
Lägenhet: C1-2102

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-02-17



C1-2102.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015705	Sprickor i kakelplattor		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015706	Spricka i takskarv		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015701	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015702	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015703	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015704	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015707	Spricka i karm		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015710	Sprickor i fasad		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015711	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
10	015708	Kund har synpunkt på imma i glas under vintersäsongen (A-punkt)		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
11	015709	Missfärgning i baffel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
12	015712	Micro tar i underkant		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
13	015713	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2103 (4 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm

Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403


2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kylfrysåp
 - SKJ Sjukstängsgerob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torrhumtare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Våldingsåp
 - Betongvägg
 - Underåp
 - LT X Lampputting i tak med krok
 - LT L Lampputting i vägg
 - LT O Lampa i underåp
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E uttag, utvändigt
 - Multimedieåp
 - Lysöråp
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tillvalsvägg

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



C1-1903-C1-2403.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015720	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015721	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015722	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015719	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2104 (17 issues)

Våning 10-15, 3 rok, 82kvm



Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

2016-03-30


Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - V Fördelåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LT Lampputag i vägg
 - LT i Undertak
 - Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multimedieåp
 - Ljusstyrningsåp
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksåp
 - Tillvalsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetser är preliminära.



Våning 9
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1
Garage



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015739	Bom i kakelplattor och sprickor i bruksfogar		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015723	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015724	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015725	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015726	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015727	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015728	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015729	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015730	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
10	015731	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
11	015732	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
12	015733	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
13	015734	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
14	015735	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
15	015736	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
16	015737	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
17	015738	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2105 (7 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18




Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm

Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205, C1-2305 och C1-2405



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komfrysåp
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputag i tak med krok
 - L1 Lampputag i vägg
 - L1 i undertak
 - L1 i vägg
 - L1 i vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Ljusstyrningsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksutskott
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015740	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015741	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015742	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015743	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015744	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015745	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015746	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2201 (2 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm

Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201,
C1-2301 och C1-2401



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komåp
 - V Fördelåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputing i tak med krok
 - LT Lampputing i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handdusktork
 - Tillvalsvägg



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015688	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015689	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2202 (8 issues)

Våning 13, 4 rok, 110 kvm
Lägenhet: C1-2202

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-02-17



C1-2202.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015690	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015691	Spricka väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015692	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015693	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015694	Spricka mellan smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015696	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015697	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015695	Fuktskada i nedre lådfront		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2203 (1 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm


Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderoå
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kylfrysåp
 - SKJ Skåpöppningsgarderoå
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - LIM Högskåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Våldingsåp
 - Betongvägg
 - Underåp
 - LT X Lampputting i tak med krok
 - LT L Lampputting i vägg
 - LT O Lampa i underåp
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E uttag, utvändigt
 - Multimedieåp
 - Lystörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tillvalsåp



C1-1903-C1-2403.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015698	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 15>C1-2205 (2 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm

Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205,
C1-2305 och C1-2405



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komåp
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputag i tak med krok
 - L1 Lampputag i vägg
 - L1 i undertak
 - L1 i vägg
 - L1 i vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multiuttag
 - Ljusstyrning
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksåp
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015699	Inglasning justeras		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015700	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1901 (7 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm



Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skåp/garderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komåp
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LT Lampputag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksåp
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015800	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015801	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015802	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015803	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015805	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015804	Spricka i balkongplatta		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015806	Missljud i trycke		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1902 (9 issues)

Våning 10-11, 14-15, 4 rok, 110 kvm
Lägenhet: C1-1902, C1-2002, C1-2302 och C1-2402

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



C1-1902,C1-2002,C1-2302,C1-2402.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015807	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015808	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015809	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015810	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015811	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015812	Spricka imellan smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015815	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015813	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015814	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1903 (5 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm

Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403


2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåskåp
 - KF Kylfrysåskåp
 - SKJ Skåp/ingångsgarderob
 - ST Ståpskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kommaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Våldingsvägg
 - Betongvägg
 - Undertråk
 - LT X Lampputting i tak med krok
 - LU Lampputting i vägg
 - LT O Lampa i undertråk
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E uttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - L Lystörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksstrik
 - Tillvalsvägg

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



C1-1903-C1-2403.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015795	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015796	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015798	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015799	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015797	Lampa ovan spegelskåp fungerar ej		Open	Linback EL	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1904 (9 issues)

2016-03-30




Våning 10-15, 3 rok, 82kvm

Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Toktumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VL Vådringsåp
 - Betonvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LT Lampputag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - L Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Ljusstyrningsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksåp
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetingar är preliminära.



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015816	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015817	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015818	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015819	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015820	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015821	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015822	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015823	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015824	Spricka i takskarv		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date




145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-1905 (8 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm

Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205,
C1-2305 och C1-2405



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015825	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015826	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015827	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015828	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015829	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015830	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015831	Fönster tar i botten, justeras upp		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015832	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2001 (5 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 53 kvm




Lägenhet: C1-1901, C1-2001, C1-2101, C1-2201, C1-2301 och C1-2401

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Toktumlare
 - KM Komåp
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och isbyggsåp
 - VI Vådringsåp
 - Betonvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputag i tak med krok
 - LT Lampputag i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksåp
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetal är preliminära.



C1-1901-C1-2401.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015757	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015759	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015756	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015758	Kund upplever att det är kallras från balkongdörr		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015760	Fönster hänger och har ett trögt handtag		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2002 (17 issues)

Våning 10-11, 14-15, 4 rok, 110 kvm
Lägenhet: C1-1902, C1-2002, C1-2302 och C1-2402

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



C1-1902,C1-2002,C1-2302,C1-2402.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015761	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015762	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015763	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015764	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015765	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015766	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015767	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015769	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015772	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
10	015773	Spricka imellan smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
11	015774	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
12	015776	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
13	015768	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
14	015770	Spricka imellan smygar		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
15	015771	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
16	015775	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
17	015777	Kund har synpunkt på att man hör ljud från grannen i form av röster (A-punkt)		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2003 (9 issues)

Våning 10-15, 2 rok, 50 kvm

Lägenhet: C1-1903, C1-2003, C1-2103, C1-2203, C1-2303 och C1-2403


2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högskåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kylfrysåp
 - SKJ Skåp/ingångsgarderob
 - ST Ståpskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kommaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högskåp med mikro och byggnadsugn
 - VL Vådsängssåsk
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputting i tak med krok
 - LT L Lampputting i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E uttag, utvändigt
 - Multimedieuttag
 - Ljusstyrarmatur
 - Radiator
 - Färdigt plats för TV
 - Färdigt plats för handduksstrik
 - Tillvalsvägg

1m 2m 3m 4m 5m
Skala 1:100



C1-1903-C1-2403.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015747	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015748	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015749	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015750	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015751	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015752	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015753	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015755	Omålad lagning på balkongdörr		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015754	Bottenvil kärvar och tätar inte		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2004 (12 issues)

2016-03-30


Våning 10-15, 3 rok, 82kvm

Lägenhet: C1-1904, C1-2004, C1-2104, C1-2204, C1-2304 och C1-2404


Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjutgarderob
 - ST Ståpskåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Toktumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdaugn
 - VL Vådringsklass
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputing i tak med krok
 - LT Lampputing i vägg
 - LT Lampa i undertak
 - Lampa på vägg
 - Eluttag
 - Eluttag, utvändigt
 - Multiuttag
 - Ljusstyrningsmattor
 - Radiator
 - Tänk plats för TV
 - Tänk plats för handduksstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangetser är preliminära.



Våning 9
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1
Garage



C1-1904-C1-2404.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015778	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015779	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015780	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015781	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015782	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
6	015783	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
7	015784	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
8	015785	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
9	015786	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
10	015787	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
11	015788	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
12	015789	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 16>C1-2005 (5 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 10-15, 2 rok, 58,5 kvm

Lägenhet: C1-1905, C1-2005, C1-2105, C1-2205,
C1-2305 och C1-2405



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyllfrysåp
 - SKJ Skjultvättgardenob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvättåp
 - TT Torkåp
 - KM Komåp
 - V Föredåpsåp
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och åp
 - VI Våp
 - Betongvåp
 - Undertåp
 - L1 X Lampåp i tak med krok
 - L1 Lampåp i våp
 - L1 Lampå i undertåp
 - L1 Lampå på våp
 - E Elutåp
 - E Elutåp, utvåp
 - Multimedietåp
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tåp
 - Tåp
 - Tåp
- Rått till åpningar förbehålles, ytangetelser är preliminåra.



C1-1905-C1-2405.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015790	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
2	015791	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
3	015792	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
4	015793	Spricka I takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	09 May 2023	
5	015794	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	09 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1701 (26 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,
C1-1501, C1-1601, C1-1701
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015866	Kund har synpunkt på bomljud i klinkerplattor		Open	Erlings Kakel	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015863	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015864	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015865	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015867	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015868	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	015869	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	015870	Spricka i underkant på trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	015871	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	015872	Sprickor i smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	015873	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
12	015874	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
13	015875	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
14	015876	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
15	015877	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
16	015878	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
17	015879	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
18	015880	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
19	015881	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
20	015882	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
21	015883	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
22	015884	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
23	015885	Sprickor i vinklar på smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
24	015886	Spricka i mjukfog		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
25	015887	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
26	015888	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1702 (23 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm




Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elenhet
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/frysåp
 - SKJ Skåp/ingredersåp
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komåp
 - V Fåredåpsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Våldingsåp
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - LT Lampputtag i vägg
 - LT g Lampa på vägg
 - F Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - T Multimedåp
 - Lyktoråp
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tävlingsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytångivelser är preliminära.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015889	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015890	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015891	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015892	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015893	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015894	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	015895	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	015896	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	015897	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	015898	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	015899	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
12	015900	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
13	015901	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
14	015902	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
15	015903	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
16	015904	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
17	015905	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
18	015906	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
19	015907	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
20	015910	Spricka i fasad		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
21	015908	Kund har synpunkt på att det kommer vitt pulver i lgh (A-punkt)		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
22	015909	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
23	015911	Dammlist lossnat på inglasning		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1703 (5 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:
2017-01-24

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm

Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603, C1-1703, C1-1803 och C1-2502



- Teckenförklaring
- DM Diskmaskin
 - EL Elektrisk
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Självstängande
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KSF Kylåp/frysåp
 - SKJ Skåp/garderob
 - ST Ståp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkåp
 - KM Kombåp
 - V Fördelåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggåp
 - VL Vådringsåp
 - Betongåp
 - Undertak
 - L1 X Lampåp i tak med åp
 - L1 Lampåp i åp
 - L1 O Lampåp i undertak
 - X Lampåp på åp
 - E Elåp
 - E Elåp, oåp
 - M Multimediaåp
 - Lysåp
 - Radiator
 - Tåp åp för TV
 - Tåp åp för handåp
 - Tåp åp
- Rått st åndringar förbehålles, ytångvåber år preliminåra.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015912	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015913	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015914	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015915	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015916	Reglage på duschblandare ändrar sig självt		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1704 (11 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604,
C1-1704 och C1-1804



- Teckentförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Låneskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stöksåp
 - TM Tvåmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Måp
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdåp
 - V Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Undertak
 - LT X Lampuåp i tak med krok
 - L Lampuåp i våp
 - LT Lampa i undertak
 - L Lampa på våp
 - E Elåp
 - E Elåp, utvändig
 - Multimedåp
 - Lysårmatur
 - Radiator
 - Tåp plats för TV
 - Tåp plats för handåkåp
 - Tåp våp
- Råd: St ådringar förbehålls, ytangivelse är preliminåp.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015917	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015918	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015919	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015920	Släpp ivägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015921	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015922	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	015923	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	015924	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	015925	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	015926	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	015927	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1705 (5 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505, C1-1605, C1-1705 och C1-1805

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015994	Spricka i kakelplatta		Open	Erlings Kakel	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015991	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015992	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015993	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015928	Kund ej hemma 10/5 kl. 10.06		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1801 (17 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,
C1-1501, C1-1601, C1-1701
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015833	Sprickor i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015838	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015840	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015841	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015842	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015843	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	015844	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	015845	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	015846	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	015847	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	015848	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
12	015837	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
13	015835	Kund har synpunkt på fuktskador i nedre kommodlåda		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
14	015836	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
15	015849	Filtlist lossnat på inglasning		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
16	015834	Spricka i handfat		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
17	015839	Missljud i kranarm		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1802 (9 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802



2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elenhet
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/frysåp
 - SKJ Skjutningsgardero
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåtnmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komfåp
 - V Fåredåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Hågsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Våldingsåp
 - Betongvågg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - L1 L Lampputtag i vågg
 - L1 g Lampa i undertak
 - L1 p Lampa på vågg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvåndig
 - Multimedåp
 - Lystråp
 - Radiator
 - Tånk plats för TV
 - Tånk plats för handduksåp
 - Tåp
- Rått till åndringar fårbåhållas, ytangvelser år preliminåra.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015929	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015930	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015931	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015932	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015933	Spricka mellan smygar		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015934	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	015935	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	015936	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	015937	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1803 (2 issues)



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015850	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015851	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1804 (2 issues)

2016-03-30



Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604,
C1-1704 och C1-1804



- Teckentförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linareskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/frysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Sticksåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Måttop
 - UM Högsåp med mikro och inbygggsdugn
 - V Vridningslås
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - L Lampputtag i vägg
 - LT O Lampa i undertak
 - L Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lydnisarmatur
 - Radiator
 - Täckt plats för TV
 - Täckt plats för handdukskorg
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015853	Termostat går ej att stänga av, knapp sitte fast		Open	Linback EL	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015852	Rostfällningar på ljudbaffel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 17>C1-1805 (9 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015854	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015855	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015856	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015857	Spricka i underkant på trumma		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015858	Spricka i smyg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015859	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	015860	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	015861	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	015862	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1505 (4 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015995	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015996	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015997	Spricka i hanfat		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015998	Bottenventil fungerar ej		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1601 (1 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,
C1-1501, C1-1601, C1-1701
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015938	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1602 (15 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802




2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elenhet
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/frysåp
 - SKJ Skjutningsgardero
 - ST Stådsåp
 - TM Tvåtnmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komåp
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Våldingsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - L1 L Lampputtag i vägg
 - L1 g Lampa i undertak
 - L1 F Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - T Multimååp
 - Lyktoråp
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tävlingsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytåpnelser är preliminåp.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015948	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015949	Spricka i fasad		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015950	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015951	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015952	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015939	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	015940	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	015941	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	015942	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	015943	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	015944	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
12	015945	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
13	015946	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
14	015953	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
15	015947	Radiator ger ingen värme		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1603 (4 issues)

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm




Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603, C1-1703, C1-1803 och C1-2502

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-24



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elektrisk
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmågg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjeddörrgarderob
 - ST Stöpsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdaåp
 - VL Vidringsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputing i tak med kerik
 - L1 Lampputing i vägg
 - L1 O Lampå i undertak
 - X Lampå på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, oändlig
 - M Multimediåpning
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015954	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015955	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015956	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015957	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1604 (6 issues)

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm



Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604, C1-1704 och C1-1804

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckentförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linareskåp
 - F Frysåp
 - K/F Kyl/frysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stöksåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Måttop
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdugn
 - V Vridningslås
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LT X Lampputtag i tak med krok
 - L I Lampputtag i vägg
 - L I Lampa i undertak
 - L I Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - M Multimediauttag
 - Lydnisarmatur
 - Radiator
 - Täckt plats för TV
 - Täckt plats för handdukskorg
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, yttangivelser är preliminära.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015958	Släpp i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015959	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015960	Släpp i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015961	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015962	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015963	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 18>C1-1605 (5 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015964	Spricka i kakelplatta		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015965	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015966	Spricka i trumma		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015967	Spricka i takvinkel		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015968	Inglasning justeras		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1301 (5 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,
C1-1501, C1-1601, C1-1701
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016082	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
2	016083	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
3	016037	Kund ej hemma 10/5 kl.13.38		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016081	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	
5	016084	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	15 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1302 (6 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802




2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elenhet
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/frysåp
 - SKJ Skåp/ingrederi
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtnmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaåp
 - VL Våldingsåp
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputtag i tak med krok
 - L1 U Lampputtag i vägg
 - L1 g Lampa på vägg
 - F Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - T Multimediasåp
 - Lyktoråp
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tävlingsåp
- Rätt till ändringar förbehålles, ytangivelser är preliminära.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016038	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016039	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	016040	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016041	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	016042	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	016043	Inglasning justeras		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1303 (1 issues)



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016044	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1304 (7 issues)


2016-03-30

Revideringsdatum:




2017-01-18

Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604, C1-1704 och C1-1804



- Teckentörkning**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linaesåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåmaskin
 - TT Torkumlare
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Måp
 - U/M Högsåp med mikro och inbyggdåp
 - V Vådringsåp
 - Betongvåp
 - Undertak
 - LT X Lampuåp i tak med krok
 - L Lampuåp i våp
 - LT O Lampa i undertak
 - L Lampa på våp
 - E Elåp
 - E Elåp, utvändig
 - Multimediuåp
 - Lysårmatur
 - Radiator
 - Tåp plats för TV
 - Tåp plats för handåp
 - Tåp våp
- Råd: St åndringar förbehålls, ytångveler är preliminåp.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016045	Sprickor i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016046	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	016047	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016048	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	016049	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	016050	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	016051	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1305 (4 issues)

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505, C1-1605, C1-1705 och C1-1805

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016052	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016055	Färg bubblat sig på stolpe		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	016053	Missljud i radiator, tidigare anmält ärende		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016054	Inglasning justeras		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1401 (21 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,
C1-1501, C1-1601, C1-1701
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015969	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015971	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015972	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015973	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015974	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015975	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	015976	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	016000	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	016001	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	016002	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	016003	Spricka i underkant trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
12	016004	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
13	016005	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
14	016006	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
15	016007	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
16	016008	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
17	016009	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
18	016010	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
19	015970	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
20	015977	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
21	015999	Krom på blandare och duschhandtag har bubblat sig		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1402 (16 issues)

Våning 4-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1302, C1-1402, C1-1502, C1-1602, C1-1702 och C1-1802



2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
 - EL Elenhet
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/frysåp
 - SKJ Skåp/ingrederiob
 - ST Ståpsåp
 - TM Tvåtnmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Komåp
 - V Fåredåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnadsugn
 - VL Våldingslucka
 - Betongvägg
 - Undertak
 - LTX Lampputtag i tak med krok
 - LU Lampputtag i vägg
 - LTP Lampå i undertak
 - Lampå på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, utvändigt
 - Multimedåp
 - Lyktoråp
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handduksåp
 - Tävlåp
- Rätt till ändringar förbehålles, yttångvelser är preliminära.



C1-1302-C1-1802.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015978	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015979	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015980	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015981	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015982	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	016011	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	016012	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	016013	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	016014	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	016015	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	016016	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
12	016017	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
13	016018	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
14	015983	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
15	015984	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
16	016019	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1403 (4 issues)

2016-03-30




Revideringsdatum:
2017-01-24

Våning 3-9 och 16, 2 rok, 68,5 kvm

Lägenhet: C1-1203, C1-1303, C1-1403, C1-1503, C1-1603,
C1-1703, C1-1803 och C1-2502



- Teckenförklaring
- DM Diskmaskin
 - EL Element
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmågg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linneskåp
 - F Frysåp
 - KF Kyl/Frysåp
 - SKJ Skjeddörrgarderob
 - ST Stöpsåp
 - TM Tvättmaskin
 - TT Torktumlare
 - KM Kombiåp
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdaug
 - VL Vidringsåuss
 - Betongvägg
 - Undertak
 - L1 X Lampputing i tak med kerik
 - L1 Lampputing i vägg
 - L1 O Lampa i undertak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - E Eluttag, oavändig
 - M Multimediåuttag
 - Lysrörsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukstork
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles,
ytangivelser är preliminära.



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016021	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016022	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	016023	Inglasning justeras		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016020	Nyansskillnad på tidigare bättringsmålning av sparksockel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1404 (12 issues)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

C1-1204-C1-1804.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	015985	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	015986	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	015987	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	015988	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	015989	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	015990	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	016024	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	016025	Släpp i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	016026	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	016027	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	016029	Inglasning justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
12	016028	Fel på vattenlås		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 19>C1-1405 (7 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016031	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016032	Spricka i trumma		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	016033	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016034	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	016035	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	016030	Glipa i skåpsstomme		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	016036	Trasig tätningslist		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1201 (12 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 62,5 kvm

Lägenhet: C1-1201, C1-1301, C1-1401,
C1-1501, C1-1601, C1-1701
och C1-1801



C1-1201-C1-1801.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016056	Spricka i hörn		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016058	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	016059	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016060	Släpp i hörnskydd		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	016061	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	016062	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
7	016063	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
8	016064	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
9	016065	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
10	016066	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
11	016067	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
12	016057	Fuktskada i foder		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1202 (4 issues)



Våning 3, 3 rok, 84 kvm
Lägenhet: C1-1202

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18



- Teckenförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Gardero
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Liteskåp
 - F Frysåp
 - KF KyllFrysåp
 - SKJ Skjutdörrgardero
 - ST Stöksåp
 - TM Tvåmaskin
 - TT Torrskåp
 - KM Kombimaskin
 - V Fördelarskåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Mikro
 - UM Högsåp med mikro och inbyggnaugn
 - VL Vådringskass
 - Betongvägg
 - Underst
 - L1 X Lampputag i tak med krok
 - L1 V Lampputag i vägg
 - L1 O Lampa i understak
 - X Lampa på vägg
 - E Eluttag
 - I Eluttag, utvändigt
 - K Multimediauttag
 - Lyströrsarmatur
 - Radiator
 - Tänkt plats för TV
 - Tänkt plats för handdukskorg
 - Tillvalsvägg
- Rätt till ändringar förbehålles, ytförändringar är preliminära.



C1-1202.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016068	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016069	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	016070	Sprickor i hörn på smygar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016071	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1203 (1 issues)



C1-1203-C1-1803, C1-2502.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016072	Spricka i takskarv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1204 (2 issues)


Våning 3-9, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: C1-1204, C1-1304, C1-1404, C1-1504, C1-1604, C1-1704 och C1-1804



2016-03-30

Revideringsdatum:

2017-01-18



- Teckentförklaring**
- DM Diskmaskin
 - EL Elcentral
 - G Garderob
 - GL1 Öppningsbar inglasning
 - GL2 Fast inglasning
 - GL3 Skärmvägg
 - H Högsåp
 - K Kylskåp
 - L Linaesåp
 - F Frysåp
 - K/F Kylfrysåp
 - SKJ Skjutdörrgarderob
 - ST Stöksåp
 - TM Tvåttmaskin
 - TT Torkkylare
 - KM Kombiåp
 - V Fördelarsåp tappvatten
 - U Ugn
 - M Måp
 - UM Högsåp med mikro och inbyggdåp
 - VL Vådringsåp
 - Betonråp
 - Undertak
 - LT X Lampuåp i tak med krok
 - LT Lampuåp i våp
 - LT Lampa i undertak
 - L Lampa på våp
 - E Elåp
 - E Elåp, utvändig
 - Multimediuåp
 - Lysråp
 - Radiator
 - Tåp plats för TV
 - Tåp plats för handråp
 - Tåp våp
- Råd: St ådringar förbehålls, ytangivelse är preliminåp.



C1-1204-C1-1804.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016073	Spricka i kakelplatta		Open	Erlings Kakel	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016074	Stoppskruv saknas i trycke		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date


145704 Kv Domherren>Besiktning Bygg>FG 20>C1-1205 (6 issues)

2016-03-30

Revideringsdatum:
2017-01-18

Våning 3-9, 2 rok, 59 kvm

Lägenhet: C1-1205, C1-1305, C1-1405, C1-1505,
C1-1605, C1-1705 och C1-1805



C1-1205-C1-1805.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016077	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
2	016078	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
3	016075	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
4	016076	Spricka i takvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
5	016079	Spricka i vägg		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	10 May 2023	
6	016080	Läcker från diskmaskinsavstängning på blandare		Open	Widells Rör	8. Garantibesiktning	10 May 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Installationer>3 Hus A och B>Plan 01>Hus A Del 1 (1 issues)



UNDERTAK
UNDERTAK I LÄGENHETER REDOVISAS PÅ PLANRITNINGAR. FÖR ÖVRIGA UNDERTAK SE UNDERTAKSPLANER. FÖRESKRIFTER UNDERTAK SE RITNING A-431-1011
VID MONTAGE AV UNDERTAK I LÄGENHETER SKALL UNDERTAKET TRYCKAS DKT MOT LJÖDFALLOR. V OCH W FÅR EJ KORSAS VARANDRA I TAK!

BRAND
→ UTRYNNINGSRIKTNING
--- BRANDCELLSGRÄNS EI-30
--- BRANDCELLSGRÄNS EI-60

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT ANGES I METER.
ALLA PLUSHÖDER ANGES I METER.
MÄTTSÄTTNING AV VÄGGAR ANGES FRÅN SIDA.
BETONGVÄGG TILL SIDA GPSVÄGG.
MÄTTSÄTTNING AV DÖRRAR OCH PARTIER ANGES FRÅN SIDA VÄGG TILL ÖPPNING I VÄGG.
MÄTTSÄTTNING AV FÖRRÅD ANGES FRÅN SIDA VÄGG.
235 MÅTT MED FET STIL ÅR STYRANDE OCH FÅR EJ UNDERSTIGAS
BETECKNINGAR
BGV BRÄNGASVENTILATION
BH BRÖSTNINGSDIÖD
DM DÖRRMASKIN
EG ELGÄDD
EL EL-CENTRAL ENLIGT E-HANDLING
EL SKALL PLACERAS MIN 250 FRÅN HÖRN
F FÖRESKRIFTER
FBx FÖNSTERBANKSTYP
FRD FÖRRÅD
FS FÖRRELSKÅP, MARK VÄRME ENLIGT W-HANDLING
FO FÄSTÖGLA
G GARBERD
GB GÖLVBURIN ENLIGT W-HANDLING
GL1 INKLASNING ÖPPNINGSBAR, ENLIGT BESKRIVNING
GL2 INKLASNING FAST, ENL. BESKRIVNING
GL3 SKÄRMVÄGG, ENLIGT BESKRIVNING
GL4 SKÄRMVÄGG, ENLIGT BESKRIVNING
GS GLÖDSKYDD FÖR LÖS STEGE
GR GÖLVRÄNNA
HS HÅNDESKÅP
HKS HÅNDESKÅPARKERING
I1 INSPEKTIONSLUCKA ÅSKLEDARE 200x300
VV VÄGGVÄRMSVERTIKALRETAJ
Yn INVÄNDRIG INHÖRNRETAJ
K KYL
K/F KOMBINERAD KYL/Frys
KLK KLÄDKAMMARE
KM KOMBINERAD TVÄTTMASKIN/TORKTUPLARE
L LINNESKÅP
ML BRÄNGASVENTILATIONSLUCKA I MARK ENLIGT BESKRIVNING
PASS PASSAGE
PF POSTFACK
PG PUMPGRUP
RJ RÖLLJÄLUS ENLIGT BESKRIVNING
SKJ SKJUTDÖRRSGARBERD
SL STIGARLEDNING
ST STÅDSKÅP
T TÖRKHATTIA
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUPLARE
Ux UNDERTAKSTYP
V FÖRRELSKÅP TÄRPVATTEN ENLIGT W-HANDLING
Vx VÄGGTYP
VP VÄXLAPPARET ENLIGT W-HANDLING
ZKp ZONERINGSKÄGGLA ENLIGT E-HANDLING
ZL ÅSKLEDARE ENLIGT E-HANDLING
ZV GÖLVBURIN I BUTIKSLOKAL, PLACERING ENLIGT W-HANDLING

A	PH A02	2016-02-24	ML
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
SKANSKA			
X	A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-109500
	K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000
	KP	FINJA AB	010-4552000
	E	LINBACK AB	031-216150
	V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-19440
	W	W & H WÄLLI SÖR & KONGSLETT AB	08-8510-2310
	M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-566950
2351	KS	ML/KS	
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS A, DEL 1			
PLAN 1, NEDRE KÄLLARPLAN			
1:50	A-40.1-1011	A	

A-40-1-1011.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016776	Färgsläpp i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	08 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Installationer>3 Hus A och B>Plan 01>Hus A Del 2 (2 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A22	2016-02-24	ML
A	PH A21	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
SKANSKA			
X	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-109500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
M	W. & H. WIGELL FRÖ & KONSULT AB	08-8510-2310	
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-546610	
2351	KS	ML/KS	
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS A, DEL 2			
PLAN 1, NEDRE KÄLLARPLAN			
M	1:50	A-40.1-1012	B
M	1:100		

A-40-1-1012.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016774	Spricka/släpp i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	08 Jun 2023	
2	016775	Sprickor i garageplatta "generellt"		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	08 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Installationer>3 Hus A och B>Plan 02>Hus A Del 1 (1 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

A	PH A02	2016-02-24	ML
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
SKANSKA			
X	A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-109500
	K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000
	KP	FINJA AB	010-4552000
	E	LINBACK AB	031-216150
	V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440
	M	W. & H. WIGELL BYG & KONST AB	08-8510-2310
	M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-546650
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS A, DEL 1			
PLAN 2, ÖVRE KÄLLARPLAN			
M	150	A-40.1-1021	A

A-40-1-1021.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016777	Släpp i betong		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	08 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Installationer>3 Hus A och B>Plan 02>Hus A Del 2 (1 issues)



A-40-1-1022.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016778	Spricka i betongplatta		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	08 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Installationer>3 Hus A och B>Plan 03>Hus A 1 (10 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1031

B	PH A06	2016-08-15	KS
A	PH A03	2016-03-08	KS

BYGGHANDLING

KV DOMHERREN, JOHANNEBERG

SKANSKA

A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-109500
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000
KP	FINJA AB	010-4552000
E	LINBACK AB	031-216150
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440
M	W. & H. WIGELL BRÖ & KÖNSGLÄTT AB	08-8510-23110
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-568950

2015-11-04 PETER ERSÉUS
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG

HUS A, DEL 1
PLAN 3, BUTIKSPLAN

Skala: 1:50
A-40.1-1031

A-40-1-1031.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016749	Sprickor i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
2	016750	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
3	016755	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
4	016757	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
5	016758	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
6	016751	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
7	016752	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
8	016753	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
9	016754	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
10	016756	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Installationer>3 Hus A och B>Plan 03>Hus B 1 (8 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

D	PH A07	2016-09-22	KS
E	PH A06	2016-08-15	KS
B	PH A03	2016-03-08	KS
A	PH A01	2016-01-20	KS
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
SKANSKA			
A	ERSÉUS ARKITEKTER AB	031-109500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-216150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
M	K.E. WIGELL BYG & KONGLJKT AB	08050-23710	
M	HTE GARDEN PRODUKTION AB	031-546050	
2351	KS	ML/KS	
2015-11-04 PETER ERSÉUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS B, DEL 1			
PLAN 3, BUTIKSPLAN			
1:50	A-40.1-2031		D

A-40-1-2031.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016759	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
2	016760	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
3	016761	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
4	016762	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
5	016763	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
6	016764	Färgsläpp på smyg		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
7	016765	Spricka i väggvinkel		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
8	016766	<New Pushpin>		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Installationer>4 Hus C>Plan 03>Del 2 (3 issues)



A-40-1-3032.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016747	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
2	016748	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
3	016746	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

145704 Kv Domherren>Besiktning Installationer>4 Hus C>Plan 04>Del 2 (5 issues)



HÄNVISNINGAR
FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER
SE RITNING A-40.1-1011

B	PH A16	2017-11-01	KS
A	PH A15	2016-12-22	ML
BYGGHANDLING			
KV DOMHERREN, JOHANNEBERG			
SKANSKA			
X	ERSÉLUS ARKITEKTER AB	031-901500	
K	SKANSKA SVERIGE AB, TEKNIK	010-4480000	
KP	FINJA AB	010-4552000	
E	LINBACK AB	031-28150	
V	VENT TEKNIK I KUNGSBACKA AB	0300-79440	
M	W. & WIGELL BYG & KONSULT AB	0810-12310	
M	HTE GÅRDEN PRODUKTION AB	031-568050	
2351	KS	ML/KS	
2016-02-26 PETER ERSÉLUS			
BOSTÄDER ÖVRE JOHANNEBERG			
HUS C, DEL 2			
PLAN 4, LOKALER			
1:50			
1:100	A-40.1-3042		B

A-40-1-3042.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	016742	Spricka i vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
2	016743	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
3	016744	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
4	016745	<New Pushpin>		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	
5	016741	Dörr tar i, justeras		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Jun 2023	